

# VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI TDI 204 DCI

# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Nº de referencia 308387  
Clase Furgoneta  
Especificación Furgoneta cerrada  
Año de la primera 2018 / 04  
Kilometraje 138.613 km

Nº del bastidor  
WV1ZZZ7HZJH110193

Condición técnica

**Observaciones**  
dubbele cabine, DSG aut., airco, navi, leer,  
( A15 )

**Precio €31750**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipamiento

### Chasis

Número de ejes	2
Configuración	4x2
Carga útil	739 kg
Peso en vacío	2.061 kg
Peso bruto	2.800 kg
Peso max. remolcable sin freno	750 kg
Peso max. remolcable con freno, Eje centro	2.500 kg
Gancho de tiro	
Distancia entre ejes	340 cm
Llantas de aluminio	
Tipo de suspensión	resortes de tracción

### Cabina

Tipo de cabina	Cabina individual
Control de velocidad	
Aire acondicionado	
Cantidad de airbags	Cantidad de airbags
Limpiaparabrisas traseras	
Ayuda al aparcamiento	Delantero y trasero.
Ventanas eléctricas	
Espejos eléctricos	
Tabique	
Navegación por GPS	
Color	Azul
Metálico	

### Línea de conducción

Capacidad del motor	150 Kw (204 Hp)
Combustible	Diésel
Euro	6
Tipo de reparto	Correa de distribución
Clase de caja de cambios	Automático
Dirección asistida	
ABS	
ASR	

### Carrocería

Longitud de la caja	185 cm
Ancho de la caja	157 cm
Altura de la caja	131 cm
Altura del piso de la caja de carga	60 cms
Altura de paso	128 cm
Baca	Ninguno
Puertas laterales	2
Ventanas laterales	2
Puertas traseras	Puerta doble

### Asientos

Nº de asientos	5
Revestimientos para asientos	cuero

### Observaciones

Observaciones dubbele cabine, DSG aut., airco, navi, leer, 204 pk, LMV, LED, VOL!!!

### Neumáticos, llantas

Rueda de recambio

### Información de contacto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

## Dimensiones



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Informe de inspección

### Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

### Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

### Línea de conducción

Motor en general

Sistema de enfriamiento

Sistema de combustión

Sistema de escape

Sistema de lubricación

Caja de cambios

Embrague

Transmisión

### Carrocería

Condición interior

Condición externos

### Neumáticos, llantas

Neumáticos

## Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:  
255/40R19,0  
resortes de tracción  
Freno de discos



Dimensión de la llanta:  
255/40R19,0  
resortes de tracción  
Freno de discos

### Información de contacto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado  
 Buen estado  
 Estado razonable  
 Estado moderado  
 No cumple con los requisitos