

PEUGEOT BOXER 2.2 BLUEHDI 140 L4H2



Nº de referencia 308395
Clase Furgoneta
Especificación Furgoneta cerrada
Año de la primera 2020 / 07
Kilometraje 108.094 km

Nº del bastidor
VF3YDBNFC12N82154

Condición técnica

Observaciones
L4H2, airco, navi, pdc
(A15)

Precio € 17750



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	2
Configuración	4x2
Carga útil	1.435 kg
Peso en vacío	2.065 kg
Peso bruto	3.500 kg
Peso max. remolcable sin freno	750 kg
Peso max. remolcable con freno, Eje centro	3.000 kg
Distancia entre ejes	404 cm
Tipo de suspensión	Ballestas

Cabina

Tipo de cabina	Cabina individual
Control de velocidad	✓
Aire acondicionado	✓
Cantidad de airbags	Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento	Delantero
Ventanas eléctricas	✓
Espejos eléctricos	✓
Tabique	✓
Navegación por GPS	✓
Color	Blanco
Guía de mantenimiento	✓
Espejos con calefacción	✓
Cámara de marcha atrás	✓

Línea de conducción

Capacidad del motor	121 Kw (164 Hp)
Combustible	Diésel
Euro	6
Tipo de reparto	Correa de distribución
Clase de caja de cambios	Manual
Nº de las velocidades	6
Dirección asistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carrocería

Longitud de la caja	390 cm
Ancho de la caja	185 cm
Altura de la caja	199 cm
Altura del piso de la caja de carga	60 cms
Baca	Ninguno
Puertas traseras	Puerta doble

Asientos

Nº de asientos	3
Revestimientos para asientos	tela

Observaciones

Observaciones	L4H2, airco, navi, pdc
---------------	------------------------

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio	✓
Perfil de la rueda de recambio	8 mm

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Eléctrico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cabina

Interior ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Dirección de mandos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Chasis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Frenos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Línea de conducción

Motor en general ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de enfriamiento ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de combustión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de escape ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de lubricación ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Caja de cambios ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embrague ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Transmisión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Carrocería

Condición interior ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Condición externos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Neumáticos, llantas

Neumáticos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:

215/75R16,0

resortes de tracción

Freno de discos



Dimensión de la llanta:

215/75R16,0

Ballestas

Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Muy buen estado
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Buen estado
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Estado razonable
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Estado moderado
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ No cumple con los requisitos