VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2.0 L2H2 Airco NAP!



Nº de referencia 308406 Clase Furgoneta Especificación Furgoneta cerrada Año de la primera 2016 / 03 Kilometraje 154.448 km

Nº del bastidor

WV1ZZZ2EZG6018759

Condición técnica

Observaciones

L2H2, airco, navi, pdc, cruise, trekhaak

(A15)

Precio €14900



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes Configuración 4x2 Carga útil 1.414 kg Peso en vacío 2.086 kg Peso bruto 3.500 kg Peso max. remolcable sin freno 750 kg Peso max. remolcable con 2.000 kg freno, Eje centro

Gancho de tiro

367 cm Distancia entre ejes Tipo de suspensión **Ballestas**

Cabina

Tipo de cabina Cabina individual

Control de velocidad Aire acondicionado

Cantidad de airbags Cantidad de airbags Ayuda al aparcamiento Delantero y trasero.

Ventanas eléctricas Espejos eléctricos

Tabique

Navegación por GPS

Color Plata

Metálico

Espejos con calefacción

Línea de conducción

Capacidad del motor 100 Kw (136 Hp)

Combustible Diésel Euro

Correa de distribución Tipo de reparto

Clase de caja de cambios Manual Nº de las velocidades Dirección asistida

ABS ASR

Carrocería

Longitud de la caja 333 cm Ancho de la caja 177 cm Altura de la caja 196 cm Altura del piso de la caja de 65 cms

carga

183 cm Altura de paso

Escalón trasero

incluido rollo Baca Puertas traseras Puerta doble

Asientos

Nº de asientos 2

cuero artificial Revestimientos para asientos Comodidad del asiento izquierdo

Observaciones

L2H2, airco, navi, pdc, cruise, Observaciones

trekhaak

Neumáticos, Ilantas

Rueda de recambio

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad















Dimensiones





GROUP KILEYN KILEYN KILEYN KIEvn Vans B.V.®

4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

P.O. Box 3

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general 0000 Sistema de enfriamiento 00000 Sistema de combustión Sistema de escape Sistema de lubricación 0000 Caja de cambios 0000 Embrague 00000 Transmisión 33330


Carrocería

Condición interior

Condición externos

Neumáticos, llantas

Neumáticos / ejes



235/65R16,0 Ballestas Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Estado razonable
Estado moderado
No cumple con los requisitos