

MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 DUB.CAB V6 3.0L



Nº de referencia 308447
 Clase Furgoneta
 Especificación Caja abierta con
 Año de la primera 2019 / 03
 Kilometraje 127.330 km
Nº del bastidor
 WDB9072551N042307
 Condición técnica 
Observaciones
 Dubbel Cabine 3.0Ltr V6 190Pk Dubbellucht
 (A15)

Precio € 33900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes 2
 Configuración 4x2
 Neumáticos gemelos ✓
 Carga útil 857 kg
 Peso en vacío 2.643 kg
 Peso bruto 3.500 kg
 Peso max. remolcable sin freno 750 kg
 Peso max. remolcable con freno, Eje centro 3.500 kg
 Distancia entre ejes 433 cm
 Tipo de suspensión Ballestas

Cabina

Tipo de cabina Cabina doble
 Tacógrafo ✓
 Cantidad de airbags Cantidad de airbags
 Ayuda al aparcamiento Ninguno
 Ventanas eléctricas ✓
 Espejos eléctricos ✓
 Navegación por GPS ✓
 Color Amarillo

Línea de conducción

Capacidad del motor 140 Kw (190 Hp)
 Combustible Diésel
 Euro 6
 Tipo de reparto Cadena de distribución
 Clase de caja de cambios Manual
 Dirección asistida ✓
 ABS ✓
 ASR ✓

Carrocería

Longitud de la caja 361 cm
 Ancho de la caja 213 cm
 Altura de la caja 40 cm
 Altura del piso de la caja de carga 101 cms
 Baca Ninguno
 Puertas laterales 2
 Ventanas laterales 2
 Puertas traseras Puerta elevadora

Asientos

Nº de asientos 7
 Revestimientos para asientos cuero

Observaciones

Observaciones Dubbel Cabine 3.0Ltr V6 190Pk
 Dubbellucht Euro6!

Información de contacto




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Tacógrafo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Códigos del visualizador ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Eléctrico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cabina

Interior ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Dirección de mandos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Chasis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Frenos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Línea de conducción

Motor en general ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de enfriamiento ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de combustión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de escape ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de lubricación ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Caja de cambios ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embrague ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Transmisión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Carrocería

Condición interior ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Condición externos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Neumáticos, llantas

Neumáticos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:
205/75R16,0
Ballestas
Freno de discos



Dimensión de la llanta:
205/75R16,0
Ballestas
Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Muy buen estado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Buen estado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Estado razonable
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Estado moderado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ No cumple con los requisitos