

MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 CDI



Nº de referencia 308504
Clase Furgoneta
Especificación Furgoneta cerrada
Año de la primera 2023 / 12
Kilometraje 6 km

Nº del bastidor
W1V3MBFZ7PP580120

Condición técnica

Observaciones
AC AUTOMAAT MBUX10 EURO6 NIEUW
(A15)

Precio €48950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes 2
Configuración 4x2
Distancia entre ejes 367 cm
Tipo de suspensión Ballestas

Cabina

Control de velocidad
Aire acondicionado
Cantidad de airbags Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento Ninguno
Ventanas eléctricas
Espejos eléctricos
Tabique
Navegación por GPS
Color Negro
Metálico
Guía de mantenimiento
Espejos con calefacción
Cámara de marcha atrás

Línea de conducción

Capacidad del motor 140 Kw (190 Hp)
Combustible Diésel
Euro 6
Tipo de reparto Cadena de distribución
Clase de caja de cambios Automático
Dirección asistida
ABS
ASR

Carrocería

Modelo de la carrocería Prolongado y aumentado
Longitud de la caja 333 cm
Ancho de la caja 177 cm
Altura de la caja 196 cm
Altura del piso de la caja de carga 68 cms
Baca Ninguno
Puertas traseras Puerta doble

Asientos

Nº de asientos 3
Revestimientos para asientos tela
Comodidad del asiento izquierdo

Observaciones

Observaciones AC AUTOMAAT MBUX10
EURO6 NIEUW

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio
Perfil de la rueda de recambio 8 mm

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Suspensión de ruedas

Frenos

Línea de conducción

Motor en general

Sistema de enfriamiento

Sistema de combustión

Sistema de escape

Sistema de lubricación

Caja de cambios

Embrague

Transmisión

Carrocería

Carrocería

Condición interior

Condición externos

Neumáticos, llantas

Neumáticos

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:
235/65R16,0
Ballestas
Freno de discos



Dimensión de la llanta:
235/65R16,0
Ballestas
Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

- Muy buen estado
- Buen estado
- Estado razonable
- Estado moderado
- No cumple con los requisitos