

## FIAT DUCATO 2.3 Bakwagen Laadklep!



Nº de referencia 308518  
Clase Furgoneta  
Especificación Caja cerrada  
Año de la primera 2020 / 10  
Kilometraje 65.140 km

Nº del bastidor  
ZFA25000002P69395

Condición técnica

### Observaciones

Bakwagen Laadklep Airco 140Pk Navi  
( A15 )

**Precio € 24900**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Equipamiento

### Chasis

Número de ejes 2  
Configuración 4x2  
Peso en vacío 2.685 kg  
Peso bruto 3.500 kg  
Distancia entre ejes 404 cm  
Tipo de suspensión Ballestas

### Cabina

Tipo de cabina Cabina individual  
Control de velocidad ✓  
Aire acondicionado ✓  
Cantidad de airbags Cantidad de airbags  
Ayuda al aparcamiento Ninguno  
Ventanas eléctricas ✓  
Espejos eléctricos ✓  
Navegación por GPS ✓  
Color Blanco  
Guía de mantenimiento ✓  
Cámara de marcha atrás ✓

### Línea de conducción

Capacidad del motor 103 Kw (140 Hp)  
Combustible Diésel  
Euro 6  
Tipo de reparto Correa de distribución  
Clase de caja de cambios Manual  
Nº de las velocidades 6  
Dirección asistida ✓  
ABS ✓  
ASR ✓

### Carrocería

Longitud de la caja 423 cm  
Ancho de la caja 203 cm  
Altura de la caja 224 cm  
Altura del piso de la caja de carga 98 cms  
Baca Ninguno  
Puertas traseras Puerta elevadora

### Asientos

Nº de asientos 3  
Revestimientos para asientos tela

### Puerta elevadora

Puerta elevadora ✓  
Clase de la puerta elevadora Puerta elevadora posterior  
Capacidad de la puerta elevadora 750 kg  
Marca de la puerta elevadora dhollandia dhlm 08  
Dimensiones de la puerta elevadora 145x210

### Observaciones

Observaciones Bakwagen Laadklep Airco  
140Pk Navi Euro6!

### Información de contacto



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

### Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

## Dimensiones



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Informe de inspección

### Chasis

Códigos del visualizador



Eléctrico



### Cabina

Interior



Externos



Dirección de mandos



Suspensión



Chasis



Frenos



### Línea de conducción

Motor en general



Sistema de enfriamiento



Sistema de combustión



Sistema de escape



Sistema de lubricación



Caja de cambios



Embrague



Transmisión



### Carrocería

Condición interior



Condición externos



### Puerta elevadora

Manejo



Sistema



### Neumáticos, llantas

Neumáticos



1



Dimensión de la llanta:

215/70R15,0

resortes de tracción

Freno de discos

2



Dimensión de la llanta:

215/70R15,0

Ballestas

Freno de discos

## Información de contacto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

## Explicación para el informe de inspección



Muy buen estado



Buen estado



Estado razonable



Estado moderado



No cumple con los requisitos