

BUNK BU 5490



Nº de referencia 308684
Clase Remolque para
Especificación Caja cerrada
Año de la primera 2014 / 05
Kilometraje
Nº del bastidor
XL9BU5490E0100007
Condición técnica 
Observaciones

(A15)

Precio €24950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes 1
Neumáticos gemelos
Carga útil 2.490 kg
Peso en vacío 3.000 kg
Peso bruto 5.490 kg
Distancia entre ejes 420 cm
Tipo de suspensión Suspensión neumática integral

Cabina

Ayuda al aparcamiento Ninguno
Color Blanco

Línea de conducción

Capacidad del motor (0 Hp)

Carrocería

Longitud de la caja 711 cm
Ancho de la caja 212 cm
Altura de la caja 221 cm
Altura del piso de la caja de carga 90 cms
Altura de paso 210 cm
Baca Ninguno
Puertas traseras Puerta elevadora

Puerta elevadora

Puerta elevadora
Clase de la puerta elevadora Puerta elevadora posterior
Capacidad de la puerta elevadora 1.000 kg
Marca de la puerta elevadora DHOLANDIA
Dimensiones de la puerta elevadora 224x217

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio
Perfil de la rueda de recambio 10 mm

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Cabina

Suspensión

Chasis

Frenos

Carrocería

Carrocería

Condición interior

Condición externos

Puerta elevadora

Manejo

Sistema

Neumáticos, llantas

Neumáticos

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:
205/65R17,5
Suspensión neumática
Frenos de tambor

Información de contacto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

- Muy buen estado
- Buen estado
- Estado razonable
- Estado moderado
- No cumple con los requisitos