

MERCEDES-BENZ G-KLASSE G63 AMG FULL-OPTIC



Nº de referencia 308827
Clase Coche, Automovil
Especificación
Año de la primera 2016 / 05
Kilometraje 159.488 km

Nº del bastidor
WDB4632721X261735

Condición técnica

Observaciones
G63 AMG BRABUS-Pakket 22"-Maybach
(A15)

Precio € 84900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes 2
Configuración 4x4
Distancia entre ejes 285 cm
Llantas de aluminio ✓
Tipo de suspensión resortes de tracción

Cabina

Control de velocidad ✓
Aire acondicionado ✓
Cantidad de airbags Cantidad de airbags
Limpiaparabrisas traseras ✓
Ayuda al aparcamiento Delantero y trasero.
Ventanas eléctricas ✓
Espejos eléctricos ✓
Navegación por GPS ✓
Color Antracita
Espejos con calefacción ✓
Cámara de marcha atrás ✓

Línea de conducción

Capacidad del motor (0 Hp)
Combustible Gasolina
Tipo de reparto Cadena de distribución
Clase de caja de cambios Automático
Dirección asistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Carrocería

Longitud de la caja 92 cm
Ancho de la caja 150 cm
Altura de la caja 116 cm
Altura del piso de la caja de carga 73 cms
Altura de paso 114 cm
Baca Ninguno
Puertas traseras Puerta individual

Asientos

Nº de asientos 5
Revestimientos para asientos cuero
Comodidad del asiento izquierdo y derecho

Observaciones

Observaciones G63 AMG BRABUS-Pakket
22"-Maybach
Harman-Kardon-Sound
Stoel-Koeling Etc.

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

KLEYN
VANS



KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Neumáticos / ejes

Códigos del visualizador Eléctrico

Interior

Externos 

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Motor en general

Sistema de enfriamiento

Sistema de combustión

Sistema de escape

Sistema de lubricación

Caixa de cambios Embraque 

Transmisión 

Condición interior

Condición externos 

Neumáticos

Información de contacto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

●●●●●	Muy buen estado
●●●●○	Buen estado
●●●○●	Estado razonable
●●○●●	Estado moderado
●●○○●	No cumple con los requisitos