MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 Bakwagen Laadki



Nº de referencia 308919 Clase Furgoneta Caja cerrada Especificación Año de la primera 2021 / 11 Kilometraje 72.291 km

Nº del bastidor W1V9071351N171601

Condición técnica









Precio €33900



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes Configuración 4x2 Carga útil 864 kg Peso en vacío 2.636 kg 3.500 kg Peso bruto Distancia entre ejes 433 cm Tipo de suspensión **Ballestas**

Cabina

Tipo de cabina Cabina individual

Aire acondicionado

Cantidad de airbags Cantidad de airbags

Ninguno Ayuda al aparcamiento

Ventanas eléctricas Espejos eléctricos

Tabique

Color Blanco

Guía de mantenimiento

Línea de conducción

Capacidad del motor 105 Kw (143 Hp)

Combustible Diésel Euro

Tipo de reparto Cadena de distribución

Clase de caja de cambios Manual Nº de las velocidades

Dirección asistida

ABS **ASR**

Carrocería

Longitud de la caja 430 cm Ancho de la caja 207 cm Altura de la caja 210 cm Altura del piso de la caja de 91 cms

carga

Altura de paso 203 cm Baca Ninguno

Puertas laterales

Puertas traseras Puerta elevadora

Asientos

Nº de asientos 3 Revestimientos para asientos tela

Puerta elevadora

Puerta elevadora

Clase de la puerta elevadora

Capacidad de la puerta

elevadora

Marca de la puerta elevadora Dimensiónes de la puerta

elevadora

Puerta elevadora posterior

750 kg

dhollandia dhlm 08

160x210

Observaciones

Observaciones Bakwagen Laadklep Spoiler

Airco Zijdeur Lat-om-Lat Betimmerd Euro6!

Neumáticos, Ilantas

Rueda de recambio

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad














Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones





GROUP TRUCKS
Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general 0000 0000 Sistema de enfriamiento Sistema de combustión 00000 Sistema de escape Sistema de lubricación 0000 Caja de cambios 0000 Embrague 00000 Transmisión 33330

Carrocería

Condición interior

Condición externos

Puerta elevadora

Neumáticos, llantas

Neumáticos



Neumáticos / ejes



Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Estado razonable
Estado moderado
No cumple con los requisitos