MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 CDI



Nº de referencia Clase Especificación Año de la primera

Furgoneta Furgoneta cerrada 2017 / 08 Kilometraje 274.437 km

308957

Nº del bastidor WDB9066351P510116

Condición técnica **Observaciones AUTOMAAT EURO6!!**

Precio €12950

(A15)





Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes Configuración 4x2 Carga útil 1.298 kg Peso en vacío 2.202 kg Peso bruto 3.500 kg Peso max. remolcable sin freno 750 kg Peso max. remolcable con 2.000 kg freno, Eje centro 433 cm Distancia entre ejes Tipo de suspensión **Ballestas**

Cabina

Tipo de cabina Cabina individual Cantidad de airbags Cantidad de airbags Ayuda al aparcamiento Ninguno

Ventanas eléctricas Espejos eléctricos

Color Blanco

Espejos con calefacción Cámara de marcha atrás

Línea de conducción

Capacidad del motor 84 Kw (114 Hp) Combustible

Cadena de distribución

Automático

Euro

Clase de caja de cambios

Dirección asistida

Tipo de reparto

ABS **ASR**

Carrocería

Modelo de la carrocería extra aumentado y prolongado Longitud de la caja 420 cm 177 cm Ancho de la caja Altura de la caja 196 cm Altura del piso de la caja de 68 cms carga 183 cm Altura de paso

Ninguno

Puerta doble

Asientos

Puertas traseras

Baca

Nº de asientos 3 Revestimientos para asientos tela

Observaciones

Observaciones **AUTOMAAT EURO6!!**

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad














Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones





GROUP KLEYN KL

KLEYN



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general 0000 0000 Sistema de enfriamiento 00000 Sistema de combustión Sistema de escape Sistema de lubricación 0000 Caja de cambios 0000 Embrague 00000 Transmisión 33330


Carrocería

Condición interior

Condición externos

Neumáticos, llantas

Neumáticos / ejes



235/65R16,0 Ballestas Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Estado razonable
Estado moderado

No cumple con los requisitos