VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI L1H1 150Pk



Nº de referencia 309088 Clase Furgoneta Especificación Furgoneta cerrada Año de la primera 2018 / 12 127.034 km Kilometraje

Nº del bastidor WV1ZZZ7HZKH063050

Condición técnica **Observaciones**

L1H1 150Pk Airco Automaat

(A15)









Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

244 cm

163 cm

141 cm

60 cms

Ninguno

Puerta doble

Equipamiento

Chasis

Número de ejes Configuración 4x2 Carga útil 911 kg Peso en vacío 1.889 kg Peso bruto 2.800 kg Peso max. remolcable sin freno 750 kg 2.500 kg Peso max. remolcable con

freno, Eje centro Gancho de tiro

Distancia entre ejes 300 cm

Tipo de suspensión resortes de tracción

Cabina

Tipo de cabina Cabina individual

Control de velocidad Aire acondicionado

Cantidad de airbags Cantidad de airbags Ayuda al aparcamiento Delantero y trasero.

Cristal ahumado Ventanas eléctricas Espejos eléctricos Tabique

Navegación por GPS

Blanco

Guía de mantenimiento Espejos con calefacción

Línea de conducción

Capacidad del motor 110 Kw (149 Hp)

Combustible Diésel Euro

Tipo de reparto Correa de distribución

Automático

Clase de caja de cambios

Dirección asistida

ABS ASR

Nº de asientos 3 Revestimientos para asientos tela

Observaciones

Carrocería

Longitud de la caja

Altura del piso de la caja de

Ancho de la caja

Altura de la caja

Puertas traseras

Asientos

carga

Baca

Observaciones L1H1 150Pk Airco Automaat Business-Line-Plus Navi Euro6!

Neumáticos, Ilantas

Rueda de recambio

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad














Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones





LEYN KLEYN KI

KLEYN



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general 0000 0000 Sistema de enfriamiento 00000 Sistema de combustión Sistema de escape Sistema de lubricación 0000 Caja de cambios 0000 Embrague 00000 Transmisión 33330


Carrocería

Condición interior

Condición externos

Neumáticos, llantas

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta: 205/65R16,0 resortes de tracción Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Estado razonable
Estado moderado

No cumple con los requisitos