MERCEDES-BENZ SPRINTER 310 CDI



Nº de referencia 309109 Clase Furgoneta Especificación Caja cerrada Año de la primera 2015 / 02 Kilometraje 225.726 km

Nº del bastidor WDB9061331N608634

Condición técnica

Observaciones AUTOMAAT ZIJDEUR EURO6!! (A15)

Precio €15950





Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes Configuración 4x2 Carga útil 630 kg Peso en vacío 2.870 kg Peso bruto 3.500 kg Peso max. remolcable sin freno 750 kg Peso max. remolcable con 2.000 kg freno, Eje centro 367 cm Distancia entre ejes Tipo de suspensión **Ballestas**

Cabina Tipo de cabina Cabina individual Control de velocidad Cantidad de airbags Cantidad de airbags Ayuda al aparcamiento Ninguno Ventanas eléctricas Espejos eléctricos Color Amarillo

Línea de conducción

Espejos con calefacción

Capacidad del motor 70 Kw (95 Hp) Combustible Diésel Euro Cadena de distribución Tipo de reparto

Automático

Dirección asistida

Clase de caja de cambios

ABS **ASR**

Carrocería

Modelo de la carrocería prolongado Longitud de la caja 357 cm Ancho de la caja 222 cm Altura de la caja 209 cm Altura del piso de la caja de 87 cms carga Altura de paso 208 cm Ninguno Baca

Asientos

Puertas laterales

Puertas traseras

Nº de asientos Revestimientos para asientos tela

Puerta elevadora

Puerta elevadora Clase de la puerta elevadora

Capacidad de la puerta elevadora

Marca de la puerta elevadora Dimensiónes de la puerta elevadora

Observaciones

Observaciones **AUTOMAAT ZIJDEUR**

EURO6!!

750 kg

dhollandia

223x160

Puerta elevadora

Puerta elevadora posterior

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad















Dimensiones



KLEYN VANS

GROUP KLEYN KL

TRAILERS



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general 0000 0000 Sistema de enfriamiento 00000 Sistema de combustión Sistema de escape Sistema de lubricación Caja de cambios 0000 Embrague 00000 Transmisión 33330

Carrocería

Carrocería

Condición interior

Condición externos


Puerta elevadora

Neumáticos, llantas

Neumáticos



Neumáticos / ejes



Freno de discos



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Estado razonable
Estado moderado
No cumple con los requisitos