# MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 L2H2 3.0Ltr V6 !

| | |
|---|---|
| Nº de referencia | 309202 |
| Clase | Furgoneta |
| Especificación | Furgoneta cerrada |
| Año de la primera | 2014 / 05 |
| Kilometraje | 180.539 km |
| **Nº del bastidor** | |
| WDB9066531S927228 | |

Condición técnica

**Observaciones**

L2H2 3.0Ltr V6 Airco Dubbellucht 190Pk

( A15 )

## Precio € 22900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP | KLEYN TRUCKS | KLEYN TRAILERS | KLEYN SERVICES


Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01


# Equipamiento

## Chasis

| | |
|---|---|
| Número de ejes | 2 |
| Configuración | 4x2 |
| Neumáticos gemelos | √ |
| Carga útil | 1.010 kg |
| Peso en vacío | 2.490 kg |
| Peso bruto | 3.500 kg |
| Peso max. remolcable sin freno | 750 kg |
| Peso max. remolcable con freno, Eje centro | 3.500 kg |
| Gancho de tiro | √ |
| Distancia entre ejes | 367 cm |
| Tipo de suspensión | Ballestas |

## Cabina

| | |
|---|---|
| Tipo de cabina | Cabina individual |
| Tacógrafo | √ |
| Tacógrafo digital | √ |
| Aire acondicionado | √ |
| Cantidad de airbags | Cantidad de airbags |
| Ayuda al aparcamiento | Ninguno |
| Ventanas eléctricas | √ |
| Espejos eléctricos | √ |
| Tabique | √ |
| Color | Blanco |
| Espejos con calefacción | √ |
| Cámara de marcha atrás | √ |

## Línea de conducción

| | |
|---|---|
| Capacidad del motor | 140 Kw (190 Hp) |
| Combustible | Diésel |
| Euro | 6 |
| Tipo de reparto | Cadena de distribución |
| Clase de caja de cambios | Manual |
| Nº de las velocidades | 6 |
| Dirección asistida | √ |
| ABS | √ |
| ASR | √ |

## Carrocería

| | |
|---|---|
| Longitud de la caja | 332 cm |
| Ancho de la caja | 176 cm |
| Altura de la caja | 197 cm |
| Altura del piso de la caja de carga | 71 cms |
| Altura de paso | 183 cm |
| Escalón trasero | √ |
| Baca | Ninguno |
| Puertas laterales | 1 |
| Puertas traseras | Puerta doble |

## Asientos

| | |
|---|---|
| Nº de asientos | 3 |
| Revestimientos para asientos | tela |

## Observaciones

| | |
|---|---|
| Observaciones | L2H2 3.0Ltr V6 Airco Dubbellucht 190Pk Trekhaak Euro6! |

## Neumáticos, llantas

| | |
|---|---|
| Rueda de recambio | √ |

**Información de contacto**

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444


**Reconocimiento y profesionalidad**

Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

## Dimensiones




Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

## Informe de inspección

### Chasis

| | |
|---|---|
| Tacógrafo | ●●●●○ |
| Códigos del visualizador | ●●●●○ |
| Eléctrico | ●●●●○ |

### Cabina

| | |
|---|---|
| Interior | ●●●●○ |
| Externos | ●●○○○ |
| Dirección de mandos | ●●●●○ |
| Suspensión | ●●●●○ |
| Chasis | ●●●●○ |
| Frenos | ●●●●○ |

### Línea de conducción

| | |
|---|---|
| Motor en general | ●●●●○ |
| Sistema de enfriamiento | ●●●●○ |
| Sistema de combustión | ●●●●○ |
| Sistema de escape | ●●●●○ |
| Sistema de lubricación | ●●●●○ |
| Embrague | ●●○○○ |

### Carrocería

| | |
|---|---|
| Condición interior | ●●●●○ |
| Condición externos | ●●○○○ |

### Neumáticos, llantas

| | |
|---|---|
| Neumáticos | ●●●○○ |

## Neumáticos / ejes

**1**

Dimensión de la llanta: 195/75R16,0
resortes de tracción
Freno de discos

**2**

Dimensión de la llanta: 195/75R16,0
Ballestas
Freno de discos

**Información de contacto**

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

**Explicación para el informe de inspección**

| | |
|---|---|
| ●●●●● | Muy buen estado |
| ●●●●○ | Buen estado |
| ●●●○○ | Estado razonable |
| ●●○○○ | Estado moderado |
| ●○○○○ | No cumple con los requisitos |