OPEL VIVARO 2.0 CDTI

Nº de referencia	309265
Clase	Furgoneta
Especificación	Furgoneta cerrada
Año de la primera	2014 / 02
Kilometraje	135.507 km
Nº del bastidor	
W0LF7B0B8EV615242	

Condición técnica

Observaciones

AIRCO

(A15)

Precio € 8950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP | KLEYN TRUCKS | KLEYN TRAILERS | KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	2
Configuración	4x2
Carga útil	1.307 kg
Peso en vacío	1.723 kg
Peso bruto	3.030 kg
Peso max. remolcable sin freno	750 kg
Peso max. remolcable con freno, Eje centro	2.000 kg
Distancia entre ejes	350 cm
Tipo de suspensión	resortes de tracción

Cabina

Tipo de cabina	Cabina individual
Control de velocidad	√
Aire acondicionado	√
Cantidad de airbags	Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento	Ninguno
Cristal ahumado	√
Ventanas eléctricas	√
Espejos eléctricos	√
Tabique	√
Navegación por GPS	√
Color	Blanco
Espejos con calefacción	√

Línea de conducción

Capacidad del motor	66 Kw (90 Hp)
Combustible	Diésel
Euro	5
Tipo de reparto	Cadena de distribución
Clase de caja de cambios	Manual
Nº de las velocidades	5
Dirección asistida	√
ABS	√
ASR	√

Carrocería

Modelo de la carrocería	prolongado
Longitud de la caja	263 cm
Ancho de la caja	166 cm
Altura de la caja	141 cm
Altura del piso de la caja de carga	53 cms
Altura de paso	121 cm
Baca	incluido rollo
Puertas traseras	Puerta doble

Asientos

Nº de asientos	3
Revestimientos para asientos	tela

Observaciones

Observaciones	AIRCO

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio	√

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad

Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador	●●●●○
Eléctrico	●●●●○

Cabina

Interior	●●●●○
Externos	●●●●○
Dirección de mandos	●●●●○
Suspensión	●●●●○
Chasis	●●●●○
Frenos	●●●●○

Línea de conducción

Motor en general	●●●●○
Sistema de enfriamiento	●●●●○
Sistema de combustión	●●●●○
Sistema de escape	●●●●○
Sistema de lubricación	●●●●○
Caja de cambios	●●●●○
Embrague	●●●●○
Transmisión	●●○○○

Carrocería

Condición interior	●●●○○
Condición externos	●●●○○

Neumáticos, llantas

Neumáticos	●●●●○

Neumáticos / ejes

1

Dimensión de la llanta: 215/65R16,0
resortes de tracción
Freno de discos

2

Dimensión de la llanta: 215/65R16,0
resortes de tracción
Freno de discos

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

●●●●●	Muy buen estado
●●●●○	Buen estado
●●●○○	Estado razonable
●●○○○	Estado moderado
●○○○○	No cumple con los requisitos