FORD TRANSIT 350



Nº de referencia Clase Especificación

Furgoneta Furgoneta cerrada Año de la primera 2016 / 10 Kilometraje 155.815 km

309266

Nº del bastidor

WF0XXXTTGXGL51991

Condición técnica

Observaciones AIRCO 170 PK EURO6

(A15)









Cantidad de airbags

Delantero y trasero.





Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren

Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes Configuración 4x2 Carga útil 1.329 kg Peso en vacío 2.171 kg Peso bruto 3.500 kg Peso max. remolcable sin freno 750 kg Peso max. remolcable con 2.800 kg freno, Eje centro Gancho de tiro

375 cm Distancia entre ejes Tipo de suspensión **Ballestas**

Cabina

Tipo de cabina Cabina individual

Control de velocidad Aire acondicionado

Cantidad de airbags

Ayuda al aparcamiento Ventanas eléctricas

Espejos eléctricos Tabique

Color Negro

Espejos con calefacción

Línea de conducción

Capacidad del motor 125 Kw (170 Hp)

Combustible Diésel Euro

Correa de distribución Tipo de reparto

Clase de caja de cambios Manual Nº de las velocidades

Dirección asistida ABS **ASR**

Carrocería

Modelo de la carrocería extra aumentado y prolongado

Longitud de la caja 336 cm Ancho de la caja 174 cm Altura de la caja 191 cm Altura del piso de la caja de 65 cms

carga

Ninguno Baca

Puerta doble Puertas traseras

Asientos

3 Nº de asientos Revestimientos para asientos tela

Observaciones

AIRCO 170 PK EURO6 Observaciones

Neumáticos, Ilantas

Rueda de recambio

Perfil de la rueda de recambio 6 mm

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad














Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones





LEYN KLEYN KL GROUP TRUCKS

TRAILERS



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general 0000 0000 Sistema de enfriamiento Sistema de combustión 00000 Sistema de escape Sistema de lubricación 0000 Caja de cambios 0000 Embrague 00000 Transmisión 33330


Carrocería

Condición interior

Condición externos

Neumáticos, llantas

Neumáticos / ejes



235/65R16,0 Ballestas Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Estado razonable
Estado moderado

No cumple con los requisitos