

RENAULT MASTER 2.3 L2H2 Airco Navi!



Nº de referencia 309295
Clase Furgoneta
Especificación Furgoneta cerrada
Año de la primera 2020 / 06
Kilometraje 134.287 km

Nº del bastidor
VF1MA000765633488

Condición técnica

Observaciones
L2H2 Airco Navi Trekhaak 3-Zits Cruise
(A15)

Precio € 18800

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	2
Configuración	4x2
Carga útil	1.351 kg
Peso en vacío	1.949 kg
Peso bruto	3.300 kg
Peso max. remolcable sin freno	750 kg
Peso max. remolcable con freno, Eje centro	2.500 kg
Gancho de tiro	✓
Distancia entre ejes	368 cm
Tipo de suspensión	Ballestas

Cabina

Tipo de cabina	Cabina individual
Control de velocidad	✓
Aire acondicionado	✓
Cantidad de airbags	Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento	Delantero y trasero.
Ventanas eléctricas	✓
Espejos eléctricos	✓
Tabique	✓
Navegación por GPS	✓
Color	Blanco
Guía de mantenimiento	✓
Espejos con calefacción	✓

Línea de conducción

Capacidad del motor	100 Kw (136 Hp)
Combustible	Diésel
Euro	6
Tipo de reparto	Cadena de distribución
Clase de caja de cambios	Manual
Nº de las velocidades	6
Dirección asistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carrocería

Longitud de la caja	305 cm
Ancho de la caja	177 cm
Altura de la caja	200 cm
Altura del piso de la caja de carga	58 cms
Altura de paso	184 cm
Escalón trasero	✓
Baca	Ninguno
Puertas traseras	Puerta doble

Asientos

Nº de asientos	3
Revestimientos para asientos	tela

Observaciones

Observaciones	L2H2 Airco Navi Trekhaak 3-Zits Cruise 135Pk Euro6!
---------------	--

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio	✓
Perfil de la rueda de recambio	8 mm

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Eléctrico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cabina

Interior ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Dirección de mandos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Chasis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Frenos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Línea de conducción

Motor en general ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de enfriamiento ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de combustión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de escape ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de lubricación ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Caja de cambios ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embrague ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Transmisión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Carrocería

Condición interior ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Condición externos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Neumáticos, llantas

Neumáticos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:

225/65R16,0

resortes de tracción

Freno de discos



Dimensión de la llanta:

225/65R16,0

Ballestas

Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Muy buen estado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Buen estado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Estado razonable
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Estado moderado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ No cumple con los requisitos