NISSAN E-NV200 100% Elektrisch!



Nº de referencia Clase Especificación

Furgoneta Furgoneta compacta Año de la primera 2017 / 05 Kilometraje 36.907 km

309325

Nº del bastidor

VSKHAAME0U0516505

Condición técnica

Observaciones electrisch, airco, automaat, 36 dkm.

(A15)















Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes Configuración 4x2 Peso en vacío 1.622 kg 2.250 kg Peso bruto Distancia entre ejes 275 cm Tipo de suspensión **Ballestas**

Cabina

Tipo de cabina Cabina individual

Aire acondicionado Calefacción autónoma

Cantidad de airbags Cantidad de airbags

Ayuda al aparcamiento Ninguno

Cristal ahumado Ventanas eléctricas Espejos eléctricos

Tabique

Color Blanco

Guía de mantenimiento Espejos con calefacción

Línea de conducción

Capacidad del motor 80 Kw (109 Hp) Combustible eléctrico Clase de caja de cambios Automático

ABS

ASR

Carrocería

Dirección asistida

Longitud de la caja 185 cm Ancho de la caja 150 cm Altura de la caja 133 cm Altura del piso de la caja de 52 cms

carga

Baca Ninguno Puertas traseras Puerta doble

Asientos

Nº de asientos 2 Revestimientos para asientos tela

Observaciones

Observaciones electrisch, airco, automaat, 36

Neumáticos, Ilantas

Rueda de recambio

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad














Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones





LEYN KLEYN KL GROUP TRUCKS TE

KLEYN



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general

Sistema de enfriamiento

Sistema de lubricación

Caja de cambios

Embrague

Transmisión

Carrocería


Condición interior

Condición externos

Neumáticos, llantas

Neumáticos

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta: 185/65R15,0 Ballestas Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Buen estado
Estado razonable
Estado moderado
No cumple con los requisitos