VOLKSWAGEN CRAFTER 2.0 TDI 140 DSG L2H2

Nº de referencia	309327
Clase	Furgoneta
Especificación	Furgoneta cerrada
Año de la primera	2019 / 03
Kilometraje	134.526 km
Nº del bastidor	
WV1ZZZSYZK9030910	

Condición técnica

Observaciones

L2H2, werkplaatsinrichting, DSG aut., airco, (A15)

Precio € 25900

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	2
Configuración	4x2
Carga útil	1.476 kg
Peso en vacío	2.024 kg
Peso bruto	3.500 kg
Peso max. remolcable sin freno	750 kg
Peso max. remolcable con freno, Eje centro	2.500 kg
Gancho de tiro	√
Distancia entre ejes	364 cm
Tipo de suspensión	Ballestas

Cabina

Tipo de cabina	Cabina individual
Control de velocidad	√
Aire acondicionado	√
Calefacción autónoma	√
Cantidad de airbags	Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento	Delantero y trasero.
Ventanas eléctricas	√
Espejos eléctricos	√
Tabique	√
Color	Blanco
Guía de mantenimiento	√
Espejos con calefacción	√
Cámara de marcha atrás	√

Línea de conducción

Capacidad del motor	103 Kw (140 Hp)
Combustible	Diésel
Euro	6
Tipo de reparto	Correa de distribución
Clase de caja de cambios	Automático
Dirección asistida	√
ABS	√
ASR	√

Carrocería

Longitud de la caja	326 cm
Ancho de la caja	172 cm
Altura de la caja	190 cm
Altura del piso de la caja de carga	56 cms
Altura de paso	182 cm
Escalón trasero	√
Baca	Ninguno
Puertas laterales	2
Puertas traseras	Puerta doble
Equipo de taller	√

Asientos

Nº de asientos	2
Revestimientos para asientos	tela

Observaciones

Observaciones	L2H2, werkplaatsinrichting, DSG aut., airco, trekhaak

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio	√

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad

Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador	●●●●○
Eléctrico	●●●●○

Cabina

Interior	●●●●○
Externos	●●○○○
Dirección de mandos	●●●●○
Suspensión	●●●●○
Chasis	●●●●○
Frenos	●●●●○

Línea de conducción

Motor en general	●●●●○
Sistema de enfriamiento	●●●●○
Sistema de combustión	●●●●○
Sistema de escape	●●●●○
Sistema de lubricación	●●●●○
Caja de cambios	●●●●○
Embrague	●●●●○
Transmisión	●●●●○

Carrocería

Condición interior	●●●●○
Condición externos	●●●●○

Neumáticos, llantas

Neumáticos	●●○○○

Neumáticos / ejes

1

Dimensión de la llanta: 205/75R16,0
resortes de tracción
Freno de discos

2

Dimensión de la llanta: 205/75R16,0
Ballestas
Freno de discos

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

●●●●●	Muy buen estado
●●●●○	Buen estado
●●●○○	Estado razonable
●●○○○	Estado moderado
●○○○○	No cumple con los requisitos