RENAULT MASTER T35

Nº de referencia	309339
Clase	Furgoneta
Especificación	Caja frigorífica
Año de la primera	2013 / 02
Kilometraje	378.745 km
Nº del bastidor	
VF6VFE4B148168057	

Condición técnica

Observaciones

KOELWAGEN

(A15)

Precio € 6450

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	2
Configuración	4x2
Carga útil	970 kg
Peso en vacío	2.530 kg
Peso bruto	3.500 kg
Peso max. remolcable con freno, Eje centro	3.500 kg
Distancia entre ejes	369 cm
Tipo de suspensión	Ballestas

Cabina

Tipo de cabina	Cabina individual
Cantidad de airbags	Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento	Ninguno
Ventanas eléctricas	√
Espejos eléctricos	√
Color	Blanco
Espejos con calefacción	√

Línea de conducción

Capacidad del motor	74 Kw (101 Hp)
Combustible	Diésel
Euro	5
Tipo de reparto	Cadena de distribución
Clase de caja de cambios	Manual
Nº de las velocidades	6
Dirección asistida	√
ABS	√
ASR	√

Carrocería

Modelo de la carrocería	prolongado
Longitud de la caja	288 cm
Ancho de la caja	186 cm
Altura de la caja	182 cm
Altura del piso de la caja de carga	67 cms
Baca	Ninguno
Puertas traseras	Puerta individual

Asientos

Nº de asientos	3
Revestimientos para asientos	tela

Sistema de enfriamiento

Marca de motor de enfriamiento	Carrier
Tipo de motor de enfriamiento	vatna
Motor de enfriamiento	eléctrico
Tipo de refrigeración	Placas eutécticas
Enfriamiento de día/noche	Night cooling

Observaciones

Observaciones	KOELWAGEN

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio	√
Perfil de la rueda de recambio	2 mm

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad

Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador	●●●●●
Eléctrico	●●●●●

Cabina

Interior	●●●○○
Externos	●●●○○
Dirección de mandos	●●●○○
Suspensión	●●●●●
Chasis	●●●●●
Frenos	●●●●●

Línea de conducción

Motor en general	●●●●●
Sistema de enfriamiento	●●●●●
Sistema de combustión	●●●●●
Sistema de escape	●●●●●
Sistema de lubricación	●●●●●
Caja de cambios	●●●●●
Embrague	●●●●●
Transmisión	●●●○○

Carrocería

Carrocería	●●●○○
Condición interior	●●●●●
Condición externos	●●●●●

Sistema de enfriamiento

Sistemas	●●○○○

Neumáticos, llantas

Neumáticos	●●○○○

Neumáticos / ejes

1

Dimensión de la llanta: 225/65R16,0
resortes de tracción
Freno de discos

2

Dimensión de la llanta: 225/65R16,0
Ballestas
Freno de discos

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

●●●●●	Muy buen estado
●●●●○	Buen estado
●●●○○	Estado razonable
●●○○○	Estado moderado
●○○○○	No cumple con los requisitos