

## FORD TRANSIT 2.0 350 TDCI 130



Nº de referencia 309383  
Clase Furgoneta  
Especificación Caja abierta con  
Año de la primera 2017 / 06  
Kilometraje 139.188 km

Nº del bastidor  
WF0DXXTTGDHP34632

Condición técnica

**Observaciones**  
open laadbak, kist, airco, navi, trekhaak,  
( A15 )

**Precio € 17750**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipamiento

### Chasis

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Número de ejes                             | 2         |
| Configuración                              | 4x2       |
| Carga útil                                 | 1.359 kg  |
| Peso en vacío                              | 2.141 kg  |
| Peso bruto                                 | 3.500 kg  |
| Peso max. remolcable sin freno             | 750 kg    |
| Peso max. remolcable con freno, Eje centro | 2.800 kg  |
| Gancho de tiro                             | ✓         |
| Distancia entre ejes                       | 350 cm    |
| Tipo de suspensión                         | Ballestas |

### Cabina

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tipo de cabina          | Cabina individual   |
| Control de velocidad    | ✓                   |
| Aire acondicionado      | ✓                   |
| Cantidad de airbags     | Cantidad de airbags |
| Ayuda al aparcamiento   | Ninguno             |
| Ventanas eléctricas     | ✓                   |
| Espejos eléctricos      | ✓                   |
| Navegación por GPS      | ✓                   |
| Color                   | Verde               |
| Guía de mantenimiento   | ✓                   |
| Espejos con calefacción | ✓                   |
| Cámara de marcha atrás  | ✓                   |

### Línea de conducción

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Capacidad del motor      | 96 Kw (130 Hp)         |
| Combustible              | Diésel                 |
| Euro                     | 6                      |
| Tipo de reparto          | Correa de distribución |
| Clase de caja de cambios | Manual                 |
| Nº de las velocidades    | 6                      |
| Dirección asistida       | ✓                      |
| ABS                      | ✓                      |
| ASR                      | ✓                      |

### Carrocería

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Longitud de la caja                 | 240 cm           |
| Ancho de la caja                    | 214 cm           |
| Altura de la caja                   | 40 cm            |
| Altura del piso de la caja de carga | 86 cms           |
| Baca                                | Ninguno          |
| Puertas traseras                    | Puerta elevadora |

### Asientos

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Nº de asientos               | 3    |
| Revestimientos para asientos | tela |

### Observaciones

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| Observaciones | open laadbak, kist, airco, navi, trekhaak, camera |
|---------------|---------------------------------------------------|

### Neumáticos, llantas

|                   |   |
|-------------------|---|
| Rueda de recambio | ✓ |
|-------------------|---|

### Información de contacto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

## Dimensiones



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Informe de inspección

### Chasis

Códigos del visualizador ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Eléctrico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

### Cabina

Interior ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Dirección de mandos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Chasis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Frenos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

### Línea de conducción

Motor en general ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de enfriamiento ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de combustión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de escape ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de lubricación ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Caja de cambios ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embrague ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Transmisión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

### Carrocería

Condición interior ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Condición externos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

### Neumáticos, llantas

Neumáticos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

## Neumáticos / ejes



1

Dimensión de la llanta:  
235/65R16,0  
resortes de tracción  
Freno de discos



2

Dimensión de la llanta:  
235/65R16,0  
Ballestas  
Freno de discos

### Información de contacto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Explicación para el informe de inspección

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Muy buen estado  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Buen estado  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Estado razonable  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Estado moderado  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ No cumple con los requisitos