PEUGEOT BOXER 335 DUBBEL SCHUIFD EUR6

Nº de referencia	314540
Clase	Furgoneta
Especificación	Furgoneta cerrada
Año de la primera	2018 / 09
Kilometraje	153.525 km
Nº del bastidor	
VF3YC2MFB12H49554	

Condición técnica

Observaciones

AC DUBBELE SCHUIFDEUR OMVORMER (A15)

Precio € 8950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP | KLEYN TRUCKS | KLEYN TRAILERS | KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	2
Configuración	4x2
Carga útil	1.600 kg
Peso en vacío	1.900 kg
Peso bruto	3.500 kg
Peso max. remolcable sin freno	750 kg
Peso max. remolcable con freno, Eje centro	2.500 kg
Gancho de tiro	√
Distancia entre ejes	345 cm
Tipo de suspensión	Ballestas

Cabina

Tipo de cabina	Cabina individual
Control de velocidad	√
Aire acondicionado	√
Cantidad de airbags	Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento	Ninguno
Ventanas eléctricas	√
Espejos eléctricos	√
Tabique	√
Color	Amarillo
Espejos con calefacción	√

Línea de conducción

Capacidad del motor	96 Kw (130 Hp)
Combustible	Diésel
Euro	6
Tipo de reparto	Correa de distribución
Clase de caja de cambios	Manual
Nº de las velocidades	6
Dirección asistida	√
ABS	√
ASR	√

Carrocería

Modelo de la carrocería	Prolongado y aumentado
Longitud de la caja	291 cm
Ancho de la caja	185 cm
Altura de la caja	190 cm
Altura del piso de la caja de carga	50 cms
Altura de paso	179 cm
Baca	incluido rollo y escalera
Puertas laterales	2
Puertas traseras	Puerta doble
Equipo de taller	√

Asientos

Nº de asientos	2
Revestimientos para asientos	tela

Observaciones

Observaciones	AC DUBBELE SCHUIFDEUR OMVORMER EURO6

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio	√
Perfil de la rueda de recambio	6 mm

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad

Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador	●●●●○
Eléctrico	●●●○○

Cabina

Interior	●●●●○
Externos	●●●○○
Dirección de mandos	●●●●○
Suspensión	●●●●○
Chasis	●●●●○
Frenos	●●●●○

Línea de conducción

Motor en general	●●○○○
Sistema de enfriamiento	●●●●○
Sistema de combustión	●●●●○
Sistema de escape	●●●●○
Sistema de lubricación	●●●●○
Caja de cambios	●●●●○
Embrague	●●●●○
Transmisión	●●●●○

Carrocería

Condición interior	●●●○○
Condición externos	●●●○○

Neumáticos, llantas

Neumáticos	●○○○○

Neumáticos / ejes

1

Dimensión de la llanta: 225/70R15,0
resortes de tracción
Freno de discos

2

Dimensión de la llanta: 225/70R15,0
Ballestas
Freno de discos

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

●●●●●	Muy buen estado
●●●●○	Buen estado
●●●○○	Estado razonable
●●○○○	Estado moderado
●○○○○	No cumple con los requisitos