MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 Open-Laadbak Eu



Nº de referencia 315196 Clase Furgoneta Especificación Caja abierta con Año de la primera 2021 / 08 Kilometraje 25.024 km

Nº del bastidor W1V9101331N158416


Condición técnica **Observaciones**











Precio €23450

Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes Configuración 4x2 Carga útil 1.534 kg Peso en vacío 1.966 kg Peso bruto 3.500 kg Distancia entre ejes 392 cm Tipo de suspensión **Ballestas**

Cabina

Tipo de cabina Cabina individual Cantidad de airbags Cantidad de airbags Ninguno

Ayuda al aparcamiento

Ventanas eléctricas

Espejos eléctricos

Tabique

Color Naranja

Guía de mantenimiento Espejos con calefacción

Línea de conducción

Capacidad del motor 105 Kw (143 Hp)

Combustible Diésel Euro

Tipo de reparto Cadena de distribución

Clase de caja de cambios Manual Nº de las velocidades

Dirección asistida

ABS ASR

Carrocería

Longitud de la caja 350 cm Ancho de la caja 203 cm Altura de la caja 215 cm Altura del piso de la caja de 95 cms

carga

Altura de paso 215 cm Baca Ninguno

Puerta elevadora Puertas traseras

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Asientos

Nº de asientos 3 Revestimientos para asientos tela

Observaciones

Observaciones Open-Laadbak, Euro6 25

dkm.!!

Reconocimiento y profesionalidad














Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



VANS KLEYN KLEYN KLEYN KLEYN SERVICES SERVICES

Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general 0000 0000 Sistema de enfriamiento Sistema de combustión 00000 Sistema de escape Sistema de lubricación 0000 Caja de cambios 0000 Embrague 00000 Transmisión 33330


Carrocería

Condición interior

Condición externos

Neumáticos, llantas

Neumáticos / ejes



Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Estado razonable
Estado moderado
No cumple con los requisitos