# **MERCEDES-BENZ VITO 114 L2H1 Automaat Navi!**



Nº de referencia Clase Especificación Año de la primera

Furgoneta Furgoneta cerrada 2021 / 12 Kilometraje 142.284 km

Nº del bastidor W1V44760313865987

Condición técnica

Precio €20900

316011







lang, automaat, airco, navi, cruise, trekhaak (A15)

Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

4214 KT Vuren The Netherlands

## **Equipamiento**

## Chasis

Número de ejes Configuración 4x2 Carga útil 1.061 kg Peso en vacío 2.089 kg Peso bruto 3.050 kg Peso max. remolcable sin freno 750 kg Peso max. remolcable con 2.500 kg

freno, Eje centro Gancho de tiro

Distancia entre ejes 320 cm

Tipo de suspensión resortes de tracción

## Cabina

Tipo de cabina Cabina individual

Control de velocidad Aire acondicionado Calefacción autónoma

Cantidad de airbags Cantidad de airbags

Ayuda al aparcamiento Ninguno

Ventanas eléctricas Espejos eléctricos

**Tabique** 

Navegación por GPS

Blanco

Guía de mantenimiento Cámara de marcha atrás

## Línea de conducción

Capacidad del motor

Combustible Furo

Tipo de reparto Cadena de distribución

Clase de caja de cambios

Dirección asistida

ABS ASR 100 Kw (136 Hp)

Diésel

Automático

## Carrocería

Longitud de la caja 246 cm Ancho de la caja 164 cm Altura de la caja 135 cm Altura del piso de la caja de 57 cms

carga

Altura de paso 121 cm Baca Ninguno

Puertas laterales

Puertas traseras Puerta doble

#### **Asientos**

Nº de asientos 3 Revestimientos para asientos cuero

## **Observaciones**

Observaciones lang, automaat, airco, navi,

cruise, trekhaak

#### Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

#### Reconocimiento y profesionalidad












Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

## **Dimensiones**





GROUP KLEYN KI

TRAILERS

SERVICES

Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

# Informe de inspección

## Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

## Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

## Línea de conducción

Motor en general 0000 0000 Sistema de enfriamiento Sistema de combustión 00000 Sistema de escape Sistema de lubricación 0000 Caja de cambios 0000 Embrague 00000 Transmisión 33330


## Carrocería

Condición interior

Condición externos

## Neumáticos, llantas

# Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta 205/65R16,0 resortes de tracción Freno de discos

#### Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

### Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Estado razonable
Estado moderado

No cumple con los requisitos