

MERCEDES-BENZ SPRINTER 317 L2H2 Automaat A

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Nº de referencia 316078
Clase Furgoneta
Especificación Furgoneta cerrada
Año de la primera 2021 / 12
Kilometraje 55.844 km

Nº del bastidor
W1V9076331P429438

Condición técnica

Observaciones
L2H2, Automaat, ACC, Airco, PDC,
(A15)

Precio €34450



Kleyn Trucks en Bedrijfswagens BV

Maatschappelijke zetel
Groenplaats 14, bus 4
3621 Lanaken
Belgium

Bank: RABO Bank
IBAN:
BE82731064853868
BIC/SWIFT: KREDBEBBXX

BTW / VAT

Equipamiento

Chasis

Número de ejes 2
Configuración 4x2
Peso en vacío 2.267 kg
Peso bruto 3.500 kg
Distancia entre ejes 367 cm
Tipo de suspensión Ballestas

Cabina

Tipo de cabina Cabina individual
Control de velocidad
Aire acondicionado
Cantidad de airbags Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento Delantero y trasero.
Ventanas eléctricas
Espejos eléctricos
Tabique
Navegación por GPS
Color Plata
Metálico
Espejos con calefacción
Cámara de marcha atrás

Línea de conducción

Capacidad del motor 125 Kw (170 Hp)
Combustible Diésel
Euro 6
Tipo de reparto Cadena de distribución
Clase de caja de cambios Automático
Dirección asistida
ABS
ASR

Carrocería

Longitud de la caja 330 cm
Ancho de la caja 177 cm
Altura de la caja 197 cm
Altura del piso de la caja de carga 70 cms
Altura de paso 183 cm
Escalón trasero
Baca Ninguno
Puertas laterales 1
Puertas traseras Puerta doble

Asientos

Nº de asientos 2
Revestimientos para asientos tela

Observaciones

Observaciones L2H2, Automaat, ACC, Airco,
PDC, Camera, Mbux, Euro6,
170 PK!

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks en Bedrijfswagens BV

Maatschappelijke zetel
Groenplaats 14, bus 4
3621 Lanaken
Belgium

Bank: RABO Bank
IBAN:
BE82731064853868
BIC/SWIFT: KREDBEBBXX

BTW / VAT

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general

Sistema de enfriamiento

Sistema de combustión

Sistema de escape

Sistema de lubricación

Caja de cambios

Embrague

Transmisión

Carrocería

Condición interior

Condición externos

Neumáticos, llantas

Neumáticos

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:
235/65R16,0
Ballestas
Freno de discos



Dimensión de la llanta:
235/65R16,0
Ballestas
Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
 Buen estado
 Estado razonable
 Estado moderado
 No cumple con los requisitos