

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI L2 KOMBI 8

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Nº de referencia 316461
Clase Furgoneta
Especificación Transporte de
Año de la primera 2019 / 06
Kilometraje 128.103 km

Nº del bastidor
WV2ZZZ7HZKH087251

Condición técnica

Observaciones
kombi 8+1, lang, airco, 128 dkm,
(A15)

Precio €18900



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	2
Configuración	4x2
Peso en vacío	1.759 kg
Peso bruto	3.000 kg
Peso max. remolcable sin freno	750 kg
Peso max. remolcable con freno, Eje centro	2.200 kg
Distancia entre ejes	340 cm
Tipo de suspensión	resortes de tracción

Cabina

Control de velocidad	
Aire acondicionado	
Cantidad de airbags	Cantidad de airbags
Limpiaparabrisas traseras	
Ayuda al aparcamiento	Delantero
Ventanas eléctricas	
Espejos eléctricos	
Color	Plata
Metálico	
Espejos con calefacción	

Línea de conducción

Capacidad del motor	75 Kw (102 Hp)
Combustible	Diésel
Euro	6
Tipo de reparto	Correa de distribución
Clase de caja de cambios	Manual
Nº de las velocidades	5
Dirección asistida	
ABS	
ASR	

Carrocería

Longitud de la caja	109 cm
Ancho de la caja	157 cm
Altura de la caja	72 cm
Altura del piso de la caja de carga	56 cms
Altura de paso	129 cm
Baca	Ninguno
Puertas laterales	1
Ventanas laterales	4
Puertas traseras	Puerta elevadora

Asientos

Nº de asientos	9
Configuración de los asientos	3+3+3
Revestimientos para asientos	tela

Observaciones

Observaciones	kombi 8+1, lang, airco, 128 dkm, verkoopprijs is ex btw en ex bpm
---------------	---

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio	
Perfil de la rueda de recambio	6 mm

Información de contacto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

