

MERCEDES-BENZ SPRINTER 315 L2H2 BI-TEMP FR



Nº de referencia 317064
Clase Furgoneta
Especificación Caja frigorífica
Año de la primera 2021 / 06
Kilometraje 134.734 km

Nº del bastidor
W1V9076331P305605

Condición técnica

Observaciones
L2H2 BI-TEMP FRIGO Koelwagen
(A15)

Precio € 39900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	2
Configuración	4x2
Carga útil	1.339 kg
Peso en vacío	2.161 kg
Peso bruto	3.500 kg
Peso max. remolcable sin freno	750 kg
Peso max. remolcable con freno, Eje centro	2.000 kg
Distancia entre ejes	367 cm
Tipo de suspensión	Ballestas

Cabina

Tipo de cabina	Cabina individual
Aire acondicionado	✓
Cantidad de airbags	Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento	Ninguno
Ventanas eléctricas	✓
Espejos eléctricos	✓
Tabique	✓
Color	Blanco
Cámara de marcha atrás	✓

Línea de conducción

Capacidad del motor	110 Kw (149 Hp)
Combustible	Diésel
Euro	6
Tipo de reparto	Cadena de distribución
Clase de caja de cambios	Manual
Nº de las velocidades	6
Dirección asistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carrocería

Longitud de la caja	126 cm
Ancho de la caja	178 cm
Altura de la caja	156 cm
Altura del piso de la caja de carga	72 cms
Escalón trasero	✓
Baca	Ninguno
Puertas laterales	1
Puertas traseras	Puerta doble

Asientos

Nº de asientos	3
Revestimientos para asientos	tela

Sistema de enfriamiento

Marca de motor de enfriamiento	Carrier
Tipo de motor de enfriamiento	Onbekend
Motor de enfriamiento	diesel / eléctrico
Tipo de refrigeración	Refrigeración y congelación
Enfriamiento de día/noche	enfriamiento de día /noche

Observaciones

Observaciones	L2H2 BI-TEMP FRIGO Koelwagen Dag/Nacht Airco Mbus Euro6!
---------------	--

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio	✓
-------------------	---

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Eléctrico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cabina

Interior ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Dirección de mandos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Chasis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Frenos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Línea de conducción

Motor en general ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de enfriamiento ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de combustión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de escape ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de lubricación ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Caja de cambios ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embrague ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Transmisión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Carrocería

Condición interior ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Condición externos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de enfriamiento

Sistemas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Neumáticos, llantas

Neumáticos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:

235/65R16,0

Ballestas

Freno de discos



Dimensión de la llanta:

235/65R16,0

Ballestas

Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Muy buen estado
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Buen estado
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Estado razonable
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Estado moderado
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ No cumple con los requisitos