NISSAN E-NV200 40KWH 109 OPTIMA

Nº de referencia	317377
Clase	Furgoneta
Especificación	Furgoneta cerrada
Año de la primera	2019 / 01
Kilometraje	30.081 km

Nº del bastidor
VSKYAAME0U0605407

Condición técnica

Observaciones
electrisch, automaat, airco, 2x zijdeur, 30 (A15)

Precio € 11750

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Configuración	4x2
Distancia entre ejes	273 cm

Cabina

Tipo de cabina	Cabina individual
Control de velocidad	√
Aire acondicionado	√
Número de bolsas de aire	2
Calefacción autónoma	√
Ayuda al aparcamiento	Ninguno
Ventanas eléctricas	√
Espejos eléctricos	√
Tabique	√
Radio-casete	√
Color	Blanco
Guía de mantenimiento	√
Espejos con calefacción	√
Cámara de marcha atrás	√
Tipo de iluminación	Lámparas halógenas
Limitador de velocidad	√
Bluetooth	√

Línea de conducción

Capacidad del motor	(0 Hp)
Combustible	eléctrico
Clase de caja de cambios	Automático
Limitador de velocidad	√
Dirección asistida	√
ASR	√
Batería de arranque	√

Carrocería

Modelo de la carrocería	estándar
Longitud de la caja	190 cm
Ancho de la caja	150 cm
Altura de la caja	132 cm
Altura del piso de la caja de carga	63 cms
Altura de paso	132 cm
Baca	Ninguno
Puertas laterales	2
Puertas traseras	Puerta doble

Puertas

Cerradura central	√

Asientos

Nº de asientos	2
Revestimientos para asientos	tela
Ajuste del asiento	A mano

Observaciones

Observaciones	electrisch, automaat, airco, 2x zijdeur, 30 dkm.

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio	√
Perfil de la rueda de recambio	6 %
Tipo de neumático	Neumáticos de verano

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad

Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador	●●●●○
Eléctrico	●●●●○

Cabina

Interior	●●●●○
Externos	●●●●○
Dirección de mandos	●●●●○
Suspensión	●●●●○
Chasis	●●●●○
Frenos	●●●●○

Línea de conducción

Motor en general	●●●●○
Sistema de enfriamiento	●●●●○
Sistema de lubricación	●●●●○
Caja de cambios	●●●●○
Embrague	●●●●○
Transmisión	●●●●○

Carrocería

Condición interior	●●●●○
Condición externos	●●●○○

Neumáticos, llantas

Neumáticos	●●●●○

Neumáticos / ejes

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

- ●●●●● Muy buen estado
- ●●●●○ Buen estado
- ●●●○○ Estado razonable
- ●●○○○ Estado moderado
- ●○○○○ No cumple con los requisitos