CITROEN JUMPER 2.2 L3 Open Laadbak!

Nº de referencia	317486
Clase	Furgoneta
Especificación	Caja abierta con
Año de la primera	2024 / 12
Kilometraje	21 km

Nº del bastidor
VF7YDG6DXRMA14365

Condición técnica

Observaciones
L3, Open Laadbak, Airco, Camera, Cruise, (A15)

Precio € 29900

Kleyn Trucks en Bedrijfswagens BV

Maatschappelijke zetel
Groenplaats 14, bus 4
3621 Lanaken
Belgium

Bank: RABO Bank
IBAN:
BE82731064853868
BIC/SWIFT: KREDBEBBXX

BTW / VAT

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	2
Configuración	4x2
Peso en vacío	2.141 kg
Peso bruto	3.500 kg
Distancia entre ejes	404 cm
Tipo de suspensión	Ballestas

Cabina

Tipo de cabina	Cabina individual
Control de velocidad	√
Aire acondicionado	√
Cantidad de airbags	Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento	Ninguno
Ventanas eléctricas	√
Espejos eléctricos	√
Color	Blanco
Espejos con calefacción	√
Cámara de marcha atrás	√

Línea de conducción

Capacidad del motor	132 Kw (179 Hp)
Combustible	Diésel
Tipo de reparto	Cadena de distribución
Clase de caja de cambios	Manual
Nº de las velocidades	6
Dirección asistida	√
ABS	√
ASR	√

Carrocería

Longitud de la caja	384 cm
Ancho de la caja	209 cm
Altura de la caja	39 cm
Altura del piso de la caja de carga	101 cms
Baca	Ninguno
Puertas traseras	Puerta elevadora

Asientos

Nº de asientos	3
Revestimientos para asientos	tela

Observaciones

Observaciones	L3, Open Laadbak, Airco, Camera, Cruise, Nieuw Model, Euro6, 179 PK!

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Reconocimiento y profesionalidad

Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



Kleyn Trucks en Bedrijfswagens BV

Maatschappelijke zetel
Groenplaats 14, bus 4
3621 Lanaken
Belgium

Bank: RABO Bank
IBAN:
BE82731064853868
BIC/SWIFT: KREDBEBBXX

BTW / VAT

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador	●●●●●
Eléctrico	●●●●●

Cabina

Interior	●●●●●
Externos	●●●●●
Dirección de mandos	●●●●●
Suspensión	●●●●●
Chasis	●●●●●
Suspensión de ruedas	●●●●●
Frenos	●●●●●

Línea de conducción

Motor en general	●●●●●
Sistema de enfriamiento	●●●●●
Sistema de combustión	●●●●●
Sistema de escape	●●●●●
Sistema de lubricación	●●●●●
Caja de cambios	●●●●●
Embrague	●●●●●
Transmisión	●●●●●

Carrocería

Condición interior	●●●●●
Condición externos	●●●●●

Neumáticos, llantas

Neumáticos	●●●●●

Neumáticos / ejes

1

Dimensión de la llanta:
215/75R16,0
resortes de tracción
Freno de discos

2

Dimensión de la llanta:
215/75R16,0
Ballestas
Freno de discos

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Explicación para el informe de inspección

●●●●●	Muy buen estado
●●●●○	Buen estado
●●●○○	Estado razonable
●●○○○	Estado moderado
●○○○○	No cumple con los requisitos