

FORD TRANSIT 2.0 TDCI 170 AUT. L2H2



Nº de referencia 318103
Clase Furgoneta
Especificación Furgoneta cerrada
Año de la primera 2020 / 04
Kilometraje 102.584 km

Nº del bastidor
WF0EXXTTREKP51763

Condición técnica



Observaciones

L2H2, 170 pk, automaat, airco, navi, pdc,
(A15)



Precio € 19700

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes 2
Configuración 4x2
Carga útil 1.473 kg
Peso en vacío 2.027 kg
Peso bruto 3.500 kg
Peso max. remolcable sin freno 750 kg
Peso max. remolcable con freno, Eje centro 3.500 kg
Gancho de tiro √
Distancia entre ejes 330 cm
Tipo de suspensión Ballestas

Cabina

Tipo de cabina Cabina individual
Control de velocidad √
Aire acondicionado √
Cantidad de airbags Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento Delantero y trasero.
Ventanas eléctricas √
Espejos eléctricos √
Tabique √
Navegación por GPS √
Color Blanco
Guía de mantenimiento √
Espejos con calefacción √
Cámara de marcha atrás √

Línea de conducción

Capacidad del motor 125 Kw (170 Hp)
Combustible Diésel
Euro 6
Tipo de reparto Correa de distribución
Clase de caja de cambios Automático
Dirección asistida √
ABS √
ASR √

Carrocería

Longitud de la caja 297 cm
Ancho de la caja 175 cm
Altura de la caja 184 cm
Altura del piso de la caja de carga 63 cms
Altura de paso 168 cm
Escalón trasero √
Baca Ninguno
Puertas laterales 1
Puertas traseras Puerta doble

Asientos

Nº de asientos 3
Revestimientos para asientos tela

Observaciones

Observaciones L2H2, 170 pk, automaat, airco, navi, pdc, opstap

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio √

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Eléctrico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cabina

Interior ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Dirección de mandos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Chasis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Frenos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Línea de conducción

Motor en general ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de enfriamiento ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de combustión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de escape ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de lubricación ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Caja de cambios ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embrague ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Transmisión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Carrocería

Condición interior ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Condición externos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Neumáticos, llantas

Neumáticos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:

235/65R16,0

resortes de tracción

Freno de discos



Dimensión de la llanta:

235/65R16,0

Ballestas

Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Muy buen estado
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Buen estado
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Estado razonable
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Estado moderado
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ No cumple con los requisitos