

VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2.0 ac EURO6



Nº de referencia 318376
Clase Furgoneta
Especificación Caja cerrada
Año de la primera 2022 / 01
Kilometraje 96.921 km

Nº del bastidor WV3ZZSZZN9019271

Condición técnica 

Observaciones
ac EURO6

(A15)



Precio € 22950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Configuración	4x2
Carga útil	880 kg
Peso en vacío	2.620 kg
Peso bruto	3.500 kg
Peso max. remolcable sin freno	750 kg
Peso max. remolcable con freno, Eje centro	2.500 kg
Distancia entre ejes	449 cm

Cabina

Tipo de cabina	Cabina individual
Control de velocidad	✓
Aire acondicionado	✓
Número de bolsas de aire	2
Ayuda al aparcamiento	Ninguno
Ventanas eléctricas	✓
Espejos eléctricos	✓
Radio-casete	✓
Color	Multicolor
Espejos con calefacción	✓
Tipo de iluminación	Lámparas halógenas
Bluetooth	✓

Línea de conducción

Capacidad del motor	75 Kw (102 Hp)
Combustible	Diésel
Euro	6
Tipo de reparto	Correa de distribución
Clase de caja de cambios	Manual
Nº de las velocidades	6
Dirección asistida	✓
ABS	✓
ASR	✓
Batería de arranque	✓

Carrocería

Modelo de la carrocería	extra prolongado
Longitud de la caja	423 cm
Ancho de la caja	211 cm
Altura de la caja	227 cm
Altura del piso de la caja de carga	94 cms
Altura de paso	220 cm
Baca	Ninguno
Puertas traseras	Puerta elevadora

Puertas

Cerradura central	✓
-------------------	---

Asientos

Nº de asientos	3
Configuración de los asientos	1+2
Revestimientos para asientos	tela
Ajuste del asiento	A mano

Puerta elevadora

Puerta elevadora	✓
Clase de la puerta elevadora	Puerta elevadora posterior
Marca de la puerta elevadora	Dhollandia dhlm.10
Material de la puerta elevadora	Aluminio
Dimensiones de la puerta elevadora	160x218
Batería para rampa de carga	✓

Observaciones

Observaciones	ac EURO6
---------------	----------

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Eléctrico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cabina

Interior ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Dirección de mandos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Chasis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Frenos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Línea de conducción

Motor en general ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de enfriamiento ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de combustión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de escape ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de lubricación ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Caja de cambios ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embrague ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Transmisión ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Carrocería

Condición interior ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Condición externos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Puerta elevadora

Manejo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta: 205/75R16
resortes de tracción
Freno de discos



Dimensión de la llanta: 205/75R16
Ballestas
Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Muy buen estado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Buen estado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Estado razonable
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Estado moderado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ No cumple con los requisitos