

MERCEDES-BENZ SPRINTER 317 L3H2 Maxi Autom

KLEYN VANS



Nº de referencia 318561
Clase Furgoneta
Especificación Furgoneta cerrada
Año de la primera 2019 / 04
Kilometraje 93.488 km

Nº del bastidor
WDB9076351P100484

Condición técnica

Observaciones
L3H2 Maxi Automaat PDC Mbus Cruise
(A15)

Precio €22900



KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Configuración 4x2
Peso en vacío 2.492 kg
Peso bruto 3.500 kg
Distancia entre ejes 433 cm

Cabina

Tipo de cabina Cabina individual
Número de bolsas de aire 1
Ayuda al aparcamiento Delantero y trasero.
Ventanas eléctricas
Espejos eléctricos
Tabique
Radio-casete
Carplay
Color Blanco
Espejos con calefacción
Cámara de marcha atrás
Tipo de iluminación Lámparas halógenas
Bluetooth
Luces intermitentes

Línea de conducción

Capacidad del motor 120 Kw (163 Hp)
Combustible Diésel
Euro 6
Tipo de reparto Cadena de distribución
Clase de caja de cambios Automático
Dirección asistida
ABS
ASR
Batería de arranque

Carrocería

Modelo de la carrocería extra aumentado y prolongado
Longitud de la caja 437 cm
Ancho de la caja 174 cm
Altura de la caja 193 cm
Altura del piso de la caja de carga 74 cms
Altura de paso 183 cm
Escalón trasero
Baca Ninguno
Puertas laterales 1
Puertas traseras Puerta doble

Puertas

Cerradura central

Asientos

Nº de asientos 3
Revestimientos para asientos tela
Ajuste del asiento A mano

Observaciones

Observaciones L3H2 Maxi Automaat PDC
Mbus Cruise Control Euro 6
170 PK!

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio
Perfil de la rueda de recambio 4 %
Tipo de neumático Neumáticos de verano

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general

Sistema de enfriamiento

Sistema de combustión

Sistema de escape

Sistema de lubricación

Caja de cambios

Embrague

Transmisión

Carrocería

Condición interior

Condición externos

Neumáticos, llantas

Neumáticos

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta: 235/65R16
Ballestas
Freno de discos



Dimensión de la llanta: 235/65R16
Ballestas
Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
 Buen estado
 Estado razonable
 Estado moderado
 No cumple con los requisitos