



Marque	IVECO
Type	DAILY 35 C
Genre	Camionnette
Spécification	Fourgon
Année d'immatriculation	2016
Numéro de châssis	ZCFC235980D560124
Kilométrage	101 677 km
Condition technique	★★★★★



Plus d'informations sur ce véhicule?

Contactez moi

KleyN

+31 183 668 222

info@kleyN.com

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Pneus jumelés	✓
Type de plancher	557 kg
Poids net	2 943 kg
Poids nominal brut	3 500 kg
Capacité de remorquage freinée	3 500 kg
Type de suspension	à lames

Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	✓
Air conditionné	✓
Nombre d'airbags	1
Vitre teintée	✓
Vitres électriques	✓
Rétroviseurs électriques	✓
Position du chauffeur	Conduite à gauche
Couleur	Blanc

Ligne d'entraînement

Marque de moteur	Iveco
Puissance du moteur	93 Kw (125 Pk)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	5
Type de distribution	Courroie de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	✓
ABS	✓

Ligne d'entraînement

ASR ✓

Carrosserie

Fermeture arrière Hayon élévateur

Chaises

Places assises 3
 Revêtement de siège en tissu
 Siège confort gauche

Hayon

Hayon ✓
 Genre de hayon Hayon de fermeture
 Capacité du hayon 750 kg
 Marque du hayon Dholanda DLHC 080
 Matériel de hayon aluminium
 Grandeur du plateau 217 X 145
 Voltage du hayon 12

Pneus/roues

Roue de secours ✓
 Profile roue de secours 6 mm

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe	★★★★★
Tableau affichage	★★★★★
Électrique	★★★★★

Cabine

Interne	★★★★★
Extérieures	★★★★★
Colonne de direction	★★★★★
Suspension	★★★★★
Châssis	★★★★★
Suspension	★★★★★
Freins	★★★★★

Ligne d'entraînement

Les données générales du mote	★★★★★
Système de refroidissement	★★★★★
Système de carburant	★★★★★
Système d'échappement	★★★★★
Système de graissage	★★★★★
Boîte de vitesses	★★★★★
Embrayage	★★★★★
Transmission	★★★★★

Carrosserie

Carrosserie	★★★★★
État interne	★★★★★
Etat extérieur	★★★★★

Hayon

Commandes	★★★★★
Système	★★★★★

Pneus/roues

Pneus	★★★★★
-------	-------



Très bon état



Bon état




Raisonné de l'État



Etat modérée



Ne répond pas aux exigences



Pneus / essieux

