

MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 V6 L3H2 Airco



Numéro de référence 295540
Genre Camionnette
Spécification Camionnette fermée
Année 2018 / 01
Kilométrage 78 660 km


Numéro de châssis
WDB9076351P024013

Condition technique

Remarques

V6 L3H2 Airco Automaat Stoelverwarming
(A15)

Prix € 43900



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	1 014 kg
Poids net	2 486 kg
Poids nominal brut	3 500 kg
Crochet d'attelage	✓
Empattement	433 cm
Type de suspension	à lames

Cabine

Air conditionné	✓
Vitre teintée	✓
Vitres électriques	✓
Rétroviseurs électriques	✓
Radio/cassette	✓
Couleur	Argent
Miroirs chauffants	✓

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	140 Kw (190 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Genre de boîte de vitesses	Automatique
Vitesses	7
Direction assistée	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carrosserie

Modèle construction	surélevé
Longueur de la caisse	430 cm
Largeur de la caisse	178 cm
Hauteur de la caisse	191 cm
Hauteur du plancher de chargement	68 cm
Marchepied arrière	✓
Portières latérales	1
Fermeture arrière	Porte double

Chaises

Places assises	3
----------------	---

Remarques

Remarques	V6 L3H2 Airco Automaat Stoelverwarming
-----------	---

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage



Électrique



Cabine

Interne



Extérieures



Colonne de direction



Suspension



Châssis



Freins



Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur



Système de refroidissement



Système de carburant



Système d'échappement



Système de graissage



Boîte de vitesses



Embrayage



Transmission



Carrosserie

État interne



État extérieur



Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection



Très bon état



Bon état



Raisonné de l'État



Etat modérée



Ne répond pas aux exigences