

SUNRIDER Solar Powered Cargobike



Numéro de référence 298034
Genre Camionnette
Spécification Fourgon
Année 2023 / 06
Kilométrage 1 km

Numéro de châssis
F212529

Condition technique 

Remarques

Cargo Bike Solar Power Closed Box bakfiets
(A15)

Prix € 10900

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Équipement

Châssis

Empattement 185 cm

Cabine

Aide au stationnement Aucun
Couleur Blanc
Guide d'entretien ✓

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur (0 Hp)
Type de carburant électrique
Norme Euro 6
Genre de boîte de vitesses Automatique

Carrosserie

Longueur de la caisse 125 cm
Largeur de la caisse 81 cm
Hauteur de la caisse 101 cm
Hauteur du plancher de chargement 50 cm
Hauteur de passage 100 cm
Galerie Aucun
Fermeture arrière Porte simple

Chaises

Places assises 1
Revêtement de siège en cuir

Remarques

Remarques Cargo Bike Solar Power Closed
Box bakfiets met zonne energie

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage



Électrique



Cabine

Interne



Extérieures



Colonne de direction



Suspension



Châssis



Suspension



Freins



Ligne d'entraînement

Les données générales du



Transmisson



Carrosserie

Carrosserie



État interne



Etat extérieur



Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- Etat modérée
- Ne répond pas aux exigences