

# MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 L2H2 LED MBUX

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Numéro de référence 300634  
Genre Camionnette  
Spécification Camionnette fermée  
Année 2021 / 04  
Kilométrage 99 169 km

**Numéro de châssis**  
W1V9106331P351545

Condition technique

**Remarques**  
L2H2 Airco MBUX LED Automaat 1e  
( A15 )

**Prix € 29450**



Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	1 324 kg
Poids net	2 176 kg
Poids nominal brut	3 500 kg
Empattement	392 cm
Type de suspension	à lames

### Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	
Air conditionné	
Nombre d'airbags	1
Essuie-glace arrière	
Aide au stationnement	Aucun
Vitres électriques	
Rétroviseurs électriques	
Cloison intermédiaire	
Couleur	Blanc
Guide d'entretien	
Miroirs chauffants	

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	105 Kw (143 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Automatique
Vitesses	7
Direction assistée	
ABS	
ASR	

### Carrosserie

Modèle construction	rallongé et surélevé
Espace de chargement revêtu de bois	
Longueur de la caisse	334 cm
Largeur de la caisse	172 cm
Hauteur de la caisse	200 cm
Hauteur du plancher de chargement	57 cm
Hauteur de passage	192 cm
Galerie	Aucun
Portières latérales	1
Fermeture arrière	Porte double

### Chaises

Places assises	3
Revêtement de siège	en tissu

### Remarques

Remarques	L2H2 Airco MBUX LED Automaat 1e Eigenaar!
-----------	--

### Pneus/roues

Roue de secours	
Profilé roue de secours	8 mm

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage

Électrique

### Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

### Carrosserie

État interne

État extérieur

### Pneus/roues

Pneus

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 225/65R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques



Mesure des pneus: 225/65R16,0  
à lames  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état  
 Bon état  
 Raisonnable de l'État  
 État modérée  
 Ne répond pas aux exigences