

MERCEDES-BENZ SPRINTER 211 L2H2 Airco Euro6



Numéro de référence 302359
Genre Camionnette
Spécification Camionnette fermée
Année 2018 / 05
Kilométrage 94 353 km

Numéro de châssis
WDB9066131P616736

Condition technique

Remarques
L2H2 Airco 3-Zits Euro6 1e Eigenaar!
(A15)

Prix €17990

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
Configuration 4x2
Type de plancher 833 kg
Poids net 2 167 kg
Poids nominal brut 3 000 kg
Capacité de remorquage non freiné 750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian 2 000 kg
Empattement 367 cm
Type de suspension à lames

Cabine

Air conditionné
Nombre d'airbags 2
Aide au stationnement Aucun
Vitre teintée
Vitres électriques
Rétroviseurs électriques
Cloison intermédiaire
Couleur Gris
Métallique
Guide d'entretien
Miroirs chauffants

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 84 Kw (114 Hp)
Type de carburant Gas-oil
Norme Euro 6
Type de distribution Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle
Vitesses 6
Direction assistée
ABS
ASR

Carroserie

Modèle construction rallongé et surélevé
Longueur de la caisse 326 cm
Largeur de la caisse 178 cm
Hauteur de la caisse 191 cm
Hauteur du plancher de chargement 68 cm
Hauteur de passage 181 cm
Galerie Aucun
Portières latérales 1
Fermeture arrière Porte double

Chaises

Places assises 3
Revêtement de siège en tissu

Remarques

Remarques L2H2 Airco 3-Zits Euro6 1e Eigenaar!

Pneus/roues

Roue de secours
Profile roue de secours 8 mm

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Carrosserie

État interne

État extérieur

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 205/75R16,0
à lames
Freins à disques



Mesure des pneus: 205/75R16,0
à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état
 Bon état
 Raisonnable de l'État
 État modérée
 Ne répond pas aux exigences