

## FORD TRANSIT 2.0 L3H2 Airco Navi !



Numéro de référence 304451  
Genre Camionnette  
Spécification Camionnette fermée  
Année 2018 / 01  
Kilométrage 127 737 km

**Numéro de châssis**  
WF0XXTTGXHC67882

Condition technique

**Remarques**  
L3H2 Airco Navi TREND 3-Zits Euro6!  
( A15 )

**Prix €16900**

# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	1 106 kg
Poids net	2 034 kg
Poids nominal brut	3 140 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	2 650 kg
Empattement	375 cm
Type de suspension	à lames

### Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	
Air conditionné	
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	Avant et arrière
Vitres électriques	
Rétroviseurs électriques	
Cloison intermédiaire	
Système GPS	
Couleur	Argent
Métallique	
Guide d'entretien	
Miroirs chauffants	

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	77 Kw (105 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Courroie de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	
ABS	
ASR	

### Carrosserie

Longueur de la caisse	338 cm
Largeur de la caisse	175 cm
Hauteur de la caisse	191 cm
Hauteur du plancher de chargement	54 cm
Hauteur de passage	170 cm
Marchepied arrière	
Galerie	Aucun
Fermeture arrière	Porte double

### Chaises

Places assises	3
Revêtement de siège	en tissu

### Remarques

Remarques	L3H2 Airco Navi TREND 3-Zits Euro6!
-----------	-------------------------------------

### Pneus/roues

Roue de secours	
Profile roue de secours	6 mm

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage

Électrique

### Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

### Carrosserie

État interne

État extérieur

### Pneus/roues

Pneus

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 215/65R15,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques



Mesure des pneus: 215/65R15,0  
à lames  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état  
 Bon état  
 Raisonnable de l'État  
 État modérée  
 Ne répond pas aux exigences