

MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 L3H2 Maxi Mbus A

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Numéro de référence 304495
Genre Camionnette
Spécification Camionnette fermée
Année 2020 / 10
Kilométrage 96 831 km

Numéro de châssis
W1V9076351P290604

Condition technique

Remarques
L3H2 Maxi Mbus Airco Camera
(A15)

Prix € 27900

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01



Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
Configuration 4x2
Type de plancher 1 062 kg
Poids net 2 438 kg
Poids nominal brut 3 500 kg
Capacité de remorquage non freiné 750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian 2 000 kg
Empattement 433 cm
Type de suspension à lames

Cabine

Type de cabine Cabine simple
Tempomat
Air conditionné
Nombre d'airbags 2
Aide au stationnement Avant et arrière
Vitres électriques
Rétroviseurs électriques
Cloison intermédiaire
Système GPS
Couleur Argent
Métallique
Miroirs chauffants
Caméra de recul

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 120 Kw (163 Hp)
Type de carburant Gas-oil
Norme Euro 6
Type de distribution Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle
Vitesses 6
Direction assistée
ABS
ASR

Carroserie

Longueur de la caisse 430 cm
Largeur de la caisse 178 cm
Hauteur de la caisse 191 cm
Hauteur du plancher de chargement 72 cm
Hauteur de passage 181 cm
Marchepied arrière
Galerie
Portières latérales 1
Fermeture arrière Porte simple

Chaises

Places assises 3
Revêtement de siège en tissu
Siège confort gauche

Remarques

Remarques L3H2 Maxi Mbus Airco Camera
Parkeersensoren 163Pk Euro6!

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Carrosserie


État interne

État extérieur

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 235/65R16,0 à lames
Freins à disques



Mesure des pneus: 235/65R16,0 à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état
 Bon état
 Raisonnable de l'État
 État modérée
 Ne répond pas aux exigences