

VOLKSWAGEN CRAFTER 2.0 TDI L3H2 DC Airco!



Numéro de référence 305113
Genre Camionnette
Spécification Camionnette fermée
Année 2018 / 10
Kilométrage 171 797 km

Numéro de châssis
WV1ZZZSYZK9008433

Condition technique

Remarques
L3H2 (L2H1) DC Dubbele cabine Airco,
(A15)



Prix €19750

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Pneus jumelés	
Type de plancher	1 400 kg
Poids net	2 100 kg
Poids nominal brut	3 500 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	2 500 kg
Crochet d'attelage	
Empattement	364 cm
Type de suspension	à lames

Cabine

Type de cabine	Double cabine
Type de cabine	Double cabine
Type de cabine	Dubbele cabine
Tempomat	
Air conditionné	
Nombre d'airbags	2
Aide au stationnement	Aucun
Vitres électriques	
Rétroviseurs électriques	
Cloison intermédiaire	
Radio/cassette	
Couleur	Blanc
Guide d'entretien	
Miroirs chauffants	

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	75 Kw (102 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Courroie de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	

Carrosserie

Modèle construction	rallongé
Longueur de la caisse	235 cm
Largeur de la caisse	173 cm
Hauteur de la caisse	169 cm
Hauteur du plancher de chargement	56 cm
Hauteur de passage	160 cm
Galerie	Aucun
Fermeture arrière	Porte double

Chaises

Places assises	6
Revêtement de siège	en cuir artificiel

Remarques

Remarques	L3H2 (L2H1) DC Dubbele cabine Airco, Trekhaak, Leer, 6 persoons, 1e Eigenaar NAP!
-----------	---

Pneus/roues

Roue de secours	
Profile roue de secours	8 mm

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Carrosserie

État interne

État extérieur

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 205/75R16,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques



Mesure des pneus: 205/75R16,0
à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état
 Bon état
 Raisonnable de l'État
 Etat modérée
 Ne répond pas aux exigences