

# VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI L2H1 Airco

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Numéro de référence 305241  
Genre Camionnette  
Spécification Camionnette fermée  
Année 2016 / 10  
Kilométrage 198 979 km

**Numéro de châssis**  
WV1ZZZ7HZHH045252

Condition technique

**Remarques**  
L2 Lang Airco Automaat 150PK Trekhaak 1e  
( A15 )

**Prix €15900**



Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	984 kg
Poids net	2 016 kg
Poids nominal brut	3 000 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	2 300 kg
Crochet d'attelage	
Empattement	340 cm
Type de suspension	ressort hélicoïdal

### Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	
Air conditionné	
Webasto	
Nombre d'airbags	2
Aide au stationnement	l'arrière
Vitres électriques	
Rétroviseurs électriques	
Cloison intermédiaire	
Couleur	Argent
Miroirs chauffants	

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	110 Kw (149 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Courroie de transmission
Genre de boîte de vitesses	Automatique
Direction assistée	
ABS	
ASR	

### Carrosserie

Longueur de la caisse	264 cm
Largeur de la caisse	167 cm
Hauteur de la caisse	139 cm
Hauteur du plancher de chargement	58 cm
Hauteur de passage	129 cm
Galerie	Aucun
Portières latérales	1
Fermeture arrière	Porte double

### Chaises

Places assises	3
Revêtement de siège	en tissu

### Remarques

Remarques	L2 Lang Airco Automaat 150PK Trekhaak 1e Eigenaar!
-----------	---

### Pneus/roues

Roue de secours	
-----------------	--

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage ●●●●●●●●

Électrique ●●●●●●●●

### Cabine

Interne ●●●●●●●●

Extérieures ●●●●●●●●

Colonne de direction ●●●●●●●●

Suspension ●●●●●●●●

Châssis ●●●●●●●●

Freins ●●●●●●●●

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur ●●●●●●●●

Système de refroidissement ●●●●●●●●

Système de carburant ●●●●●●●●

Système d'échappement ●●●●●●●●

Système de graissage ●●●●●●●●

Boîte de vitesses ●●●●●●●●

Embrayage ●●●●●●●●

Transmission ●●●●●●●●

### Carrosserie

État interne ●●●●●●●●

État extérieur ●●●●●●●●

### Pneus/roues

Pneus ●●●●●●●●

## Pneus / essieux



1 Mesure des pneus:205/65R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques



2 Mesure des pneus:205/65R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

●●●●●●●● Très bon état  
●●●●●●●● Bon état  
●●●●●●●● Raisonnable de l'État  
●●●●●●●● Etat modérée  
●●●●●●●● Ne répond pas aux exigences