

# MERCEDES-BENZ SPRINTER 514 L2H2 Airco Euro6

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Numéro de référence 305505  
Genre Camionnette  
Spécification Camionnette fermée  
Année 2017 / 02  
Kilométrage 172 515 km

**Numéro de châssis**  
WDB9066531P369484

Condition technique

**Remarques**  
L2H2 Airco PDC Dubbel Lucht Euro6!  
( A15 )

**Prix €18900**



Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux 2  
Configuration 4x2  
Pneus jumelés  
Type de plancher 850 kg  
Poids net 2 650 kg  
Poids nominal brut 3 500 kg  
Empattement 367 cm  
Type de suspension à lames

### Cabine

Type de cabine Cabine simple  
Tachygraphe  
Air conditionné  
Nombre d'airbags 2  
Aide au stationnement Avant et arrière  
Vitres électriques  
Rétroviseurs électriques  
Cloison intermédiaire  
Couleur Rouge  
Guide d'entretien  
Miroirs chauffants

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 105 Kw (143 Hp)  
Type de carburant Gas-oil  
Norme Euro 6  
Type de distribution Chaîne de transmission  
Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle  
Vitesses 6  
Direction assistée  
ABS  
ASR

### Carroserie

Modèle construction rallongé et surélevé  
Longueur de la caisse 333 cm  
Largeur de la caisse 177 cm  
Hauteur de la caisse 198 cm  
Hauteur du plancher de chargement 68 cm  
Hauteur de passage 183 cm  
Marchepied arrière  
Galerie standard  
Fermeture arrière Porte double  
Équipement d'atelier

### Chaises

Places assises 2  
Revêtement de siège en tissu  
Siège confort (à)gauche et (à) droite

### Remarques

Remarques L2H2 Airco PDC Dubbel Lucht Euro6!

### Pneus/roues

Roue de secours  
Profile roue de secours 4 mm

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage

Électrique

### Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Suspension

Freins

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

### Carrosserie


État interne

État extérieur

### Pneus/roues

Pneus

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 195/75R16,0  
à lames  
Freins à disques



Mesure des pneus: 195/75R16,0  
à lames  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état  
 Bon état  
 Raisonnable de l'État  
 Etat modérée  
 Ne répond pas aux exigences