

## RENAULT TRAFIC 1.6 DCI DCI 120 L2H1



Numéro de référence 305591  
 Genre Camionnette  
 Spécification Camionnette fermée  
 Année 2016 / 12  
 Kilométrage 197 716 km

**Numéro de châssis**  
 VF12FL31955194501

Condition technique 

**Remarques**  
 lang, airco, navi, pdc, trekhaak  
 ( A15 )



**Prix € 7900**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
 P.O. Box 3  
 4214 ZJ Vuren  
 Zeiving 12  
 4214 KT Vuren  
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
 BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Nombre d'essieux                           | 2                  |
| Configuration                              | 4x2                |
| Type de plancher                           | 1 295 kg           |
| Poids net                                  | 1 685 kg           |
| Poids nominal brut                         | 2 980 kg           |
| Capacité de remorquage non freiné          | 750 kg             |
| Capacité de remorquage freinée, Axe médian | 2 000 kg           |
| Crochet d'attelage                         | ✓                  |
| Empattement                                | 350 cm             |
| Type de suspension                         | ressort hélicoïdal |

### Cabine

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Type de cabine           | Cabine simple |
| Tempomat                 | ✓             |
| Air conditionné          | ✓             |
| Nombre d'airbags         | 2             |
| Essuie-glace arrière     | ✓             |
| Aide au stationnement    | l'arrière     |
| Vitres électriques       | ✓             |
| Rétroviseurs électriques | ✓             |
| Cloison intermédiaire    | ✓             |
| Couleur                  | Vert          |
| Guide d'entretien        | ✓             |
| Miroirs chauffants       | ✓             |
| Caméra de recul          | ✓             |

### Ligne d'entraînement

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Puissance du moteur        | 88 Kw (120 Hp)         |
| Type de carburant          | Gas-oil                |
| Norme Euro                 | 5                      |
| Type de distribution       | Chaîne de transmission |
| Genre de boîte de vitesses | Boîte manuelle         |
| Vitesses                   | 6                      |
| Direction assistée         | ✓                      |
| ABS                        | ✓                      |
| ASR                        | ✓                      |

### Carroserie

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Longueur de la caisse             | 265 cm       |
| Largeur de la caisse              | 166 cm       |
| Hauteur de la caisse              | 139 cm       |
| Hauteur du plancher de chargement | 51 cm        |
| Hauteur de passage                | 132 cm       |
| Galerie                           | Aucun        |
| Fermeture arrière                 | Porte double |

### Chaises

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Places assises      | 2        |
| Revêtement de siège | en tissu |

### Remarques

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Remarques | lang, airco, navi, pdc, trekhaak |
|-----------|----------------------------------|

### Pneus/roues

|                 |   |
|-----------------|---|
| Roue de secours | ✓ |
|-----------------|---|

### Coordonnées




info@kleyn.com  
 Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage



Électrique



### Cabine

Interne



Extérieures



Colonne de direction



Suspension



Châssis



Freins



### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur



Système de refroidissement



Système de carburant



Système d'échappement



Système de graissage



Boîte de vitesses



Embrayage



Transmission



### Carrosserie

État interne



État extérieur



### Pneus/roues

Pneus



## Pneus / essieux



1

Mesure des pneus: 205/65R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques



2

Mesure des pneus: 205/65R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- État modérée
- Ne répond pas aux exigences