

MERCEDES-BENZ VITO 114 L2 Lang Tourer Pro!



Numéro de référence 305619
Genre Camionnette
Spécification Transport de
Année 2020 / 07
Kilométrage 143 633 km

Numéro de châssis
W1V44770313723781

Condition technique

Remarques

L2 Lang Tourer Pro Airco Camera Navigatie
(A15)

Prix € 24900



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Équipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Poids net	2 144 kg
Poids nominal brut	3 100 kg
Empattement	320 cm
Type de suspension	ressort hélicoïdal

Cabine

Tempomat	✓
Air conditionné	✓
Nombre d'airbags	4
Essuie-glace arrière	✓
Aide au stationnement	Avant et arrière
Vitres électriques	✓
Rétroviseurs électriques	✓
Système GPS	✓
Couleur	Noir
Guide d'entretien	✓
Miroirs chauffants	✓
Caméra de recul	✓

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	105 Kw (143 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carrosserie

Modèle construction	rallongé
Longueur de la caisse	61 cm
Largeur de la caisse	142 cm
Hauteur de la caisse	128 cm
Hauteur du plancher de chargement	52 cm
Hauteur de passage	118 cm
Galerie	Aucun
Portières latérales	1
Fermeture arrière	Hayon élévateur

Chaises

Places assises	9
Revêtement de siège	en tissu

Remarques

Remarques	L2 Lang Tourer Pro Airco Camera Navigatie Personenvervoer 1e Eigenaar!
-----------	--

Pneus/roues

Roue de secours	✓
Profil roue de secours	8 mm

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage



Électrique



Cabine

Interne



Extérieures



Colonne de direction



Suspension



Châssis



Freins



Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur



Système de refroidissement



Système de carburant



Système d'échappement



Système de graissage



Boîte de vitesses



Embrayage



Transmission



Carrosserie

État interne



État extérieur



Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



Mesure des pneus: 225/55R17,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques



Mesure des pneus: 225/55R17,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- État modérée
- Ne répond pas aux exigences