

# MERCEDES-BENZ SPRINTER 514 Bakwagen Laadklep

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Numéro de référence 306302  
Genre Camionnette  
Spécification Fourgon  
Année 2020 / 03  
Kilométrage 105 900 km

**Numéro de châssis**  
W1V9071551N079119

Condition technique

### Remarques

Bakwagen Laadklep Airco Dubbellucht  
( A15 )

**Prix € 28750**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux 2  
Configuration 4x2  
Pneus jumelés  
Type de plancher 572 kg  
Poids net 2 928 kg  
Poids nominal brut 3 500 kg  
Capacité de remorquage non freiné 750 kg  
Capacité de remorquage freinée, Axe médian 2 000 kg  
Empattement 433 cm  
Type de suspension à lames

### Cabine

Type de cabine Cabine simple  
Tempomat  
Air conditionné  
Nombre d'airbags 1  
Aide au stationnement Aucun  
Vitres électriques  
Rétroviseurs électriques  
Couleur Blanc  
Miroirs chauffants

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 105 Kw (143 Hp)  
Type de carburant Gas-oil  
Norme Euro 6  
Type de distribution Chaîne de transmission  
Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle  
Vitesses 6  
Direction assistée  
ABS  
ASR

### Carrosserie

Galerie Aucun  
Fermeture arrière Hayon élévateur

### Chaises

Places assises 3  
Revêtement de siège en tissu

### Hayon

Hayon  
Genre de hayon Hayon de fermeture  
Capacité du hayon 750 kg  
Marque du hayon DHOLLANDIA  
Grandeur du plateau 144 x 211

### Remarques

Remarques Bakwagen Laadklep Airco  
Dubbellucht 143Pk Euro6!

### Pneus/roues

Roue de secours

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage



Électrique



### Cabine

Interne



Extérieures



Colonne de direction



Suspension



Châssis



Freins



### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur



Système de refroidissement



Système de carburant



Système d'échappement



Système de graissage



Boîte de vitesses



Embrayage



Transmission



### Carrosserie

Carrosserie



État interne



État extérieur



### Hayon

Commandes



Système



### Pneus/roues

Pneus



## Pneus / essieux



1 Mesure des pneus: 195/75R16,0  
à lames  
Freins à disques



2 Mesure des pneus: 195/75R16,0  
à lames  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- Etat modérée
- Ne répond pas aux exigences