MERCEDES-BENZ SPRINTER 513 CDI 43 LAADKLEP

Numéro de réference	306727
Genre	Camionnette
Spécification	Fourgon
Année	2016 / 09
Kilométrage	195 449 km

Numéro de châssis
WDB9061551N669075

Condition technique

Remarques
gesloten laadbak, laadklep, zijdeur
(A15)

Prix € 17900

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Pneus jumelés	√
Type de plancher	545 kg
Poids net	2 955 kg
Poids nominal brut	3 500 kg
Empattement	433 cm
Type de suspension	à lames

Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	√
Air conditionné	√
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	Aucun
Vitres electriques	√
Rétoviseurs électriques	√
Couleur	Blanc

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	95 Kw (129 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	5
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	√
ABS	√
ASR	√

Carroserie

Longueur de la caisse	424 cm
Largeur de la caisse	204 cm
Hauteur de la caisse	229 cm
Hauteur du plancher de chargement	90 cm
Hauteur de passage	227 cm
Galerie	Aucun
Portières latérales	1
Fermeture arrière	Hayon élévateur

Chaises

Places assises	3
Revêtement de siège	en tissu

Hayon

Hayon	√
Genre de hayon	Hayon de fermeture
Capacité du hayon	750 kg
Marque du hayon	Dhollandia DHLCP 10
Grandeur du plateau	145x211

Remarques

Remarques	gesloten laadbak, laadklep, zijdeur

Pneus/roues

Roue de secours	√
Profile roue de secours	9 mm

Coordonnées

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente

Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage	●●●●○
Électrique	●●●●○

Cabine

Interne	●●●○○
Extérieures	●●○○○
Colonne de direction	●●●●○
Suspension	●●●●○
Châssis	●●●●○
Freins	●●●●○

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur	●●●○○
Système de refroidissement	●●●●○
Système de carburant	●●●●○
Système d'échappement	●●○○○
Système de graissage	●●●●○
Boîte de vitesses	●●●●○
Embrayage	●●●●○
Transmisson	●●●●○

Carroserie

État interne	●●●○○
Etat extérieur	●●○○○

Hayon

Commandes	●●●●○
Système	●●●●○

Pneus/roues

Pneus	●●●●○

Pneus / essieux

1

Mesure des pneus:195/75R16,0
à lames
Freins à disques

2

Mesure des pneus:195/75R16,0
à lames
Freins à disques

Coordonnées

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

●●●●●	Très bon état
●●●●○	Bon état
●●●○○	Raisonnable de l'État
●●○○○	Etat modérée
●○○○○	Ne répond pas aux exigences