

# CITROEN BERLINGO 1.5 HDI L1H1 Airco 102PK



Numéro de référence 306739  
Genre Camionnette  
Spécification Camionnette compacte  
Année 2022 / 07  
Kilométrage 123 034 km

**Numéro de châssis**  
VR7EFYHT2NN524595

Condition technique

**Remarques**  
L1H1 Airco 102PK 1e Eigenaar Org NL!  
( A15 )

**Prix €12900**



# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	683 kg
Poids net	1 337 kg
Poids nominal brut	2 020 kg
Capacité de remorquage non freiné	710 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	1 500 kg
Crochet d'attelage	
Empattement	279 cm
Type de suspension	ressort hélicoïdal

### Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	
Air conditionné	
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	Aucun
Vitres électriques	
Rétroviseurs électriques	
Cloison intermédiaire	
Couleur	Blanc
Guide d'entretien	
Miroirs chauffants	

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	75 Kw (102 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Courroie de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	
ABS	
ASR	

### Carroserie

Modèle construction	standard
Longueur de la caisse	161 cm
Largeur de la caisse	131 cm
Hauteur de la caisse	123 cm
Hauteur du plancher de chargement	52 cm
Hauteur de passage	115 cm
Galerie	Aucun
Portières latérales	1
Fermeture arrière	Porte double

### Chaises

Places assises	2
Revêtement de siège	en tissu

### Remarques

Remarques	L1H1 Airco 102PK 1e Eigenaar Org NL!
-----------	--------------------------------------

### Pneus/roues

Roue de secours	
-----------------	--

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage

Électrique

### Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

### Carrosserie

État interne

État extérieur

### Pneus/roues

Pneus

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 195/65R15,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques



Mesure des pneus: 195/65R15,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état  
 Bon état  
 Raisonnable de l'État  
 Etat modérée  
 Ne répond pas aux exigences