

OPEL MOVANO 2.3 L3H2 Dubbellucht AC!



Numéro de référence 306768
Genre Camionnette
Spécification Camionnette fermée
Année 2017 / 01
Kilométrage 164 882 km

Numéro de châssis
WOLMRU605HB120316

Condition technique

Remarques
L3H2 Dubbellucht Airco Navi 163Pk
(A15)

Prix €16900



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Pneus jumelés	
Type de plancher	1 183 kg
Poids net	2 317 kg
Poids nominal brut	3 500 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	3 500 kg
Crochet d'attelage	
Empattement	368 cm
Type de suspension	à lames

Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	
Air conditionné	
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	l'arrière
Vitres électriques	
Rétroviseurs électriques	
Cloison intermédiaire	
Système GPS	
Couleur	Noir
Guide d'entretien	
Miroirs chauffants	

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	120 Kw (163 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Direction assistée	
ABS	
ASR	

Carrosserie

Longueur de la caisse	372 cm
Largeur de la caisse	175 cm
Hauteur de la caisse	182 cm
Hauteur du plancher de chargement	71 cm
Hauteur de passage	175 cm
Marchepied arrière	
Galerie	Aucun
Portières latérales	1
Fermeture arrière	Porte double

Chaises

Places assises	3
Revêtement de siège	en tissu

Remarques

Remarques	L3H2 Dubbellucht Airco Navi 163Pk 3.5T-Trekhaak Euro6!
-----------	---

Pneus/roues

Roue de secours	
-----------------	--

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Carrosserie


État interne

État extérieur

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 195/75R16,0
à lames
Freins à disques



Mesure des pneus: 195/75R16,0
à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état
 Bon état
 Raisonnable de l'État
 Etat modérée
 Ne répond pas aux exigences