MERCEDES-BENZ VITO 114 L2 Lang Airco 136PK!

Numéro de réference	306830
Genre	Camionnette
Spécification	Camionnette fermée
Année	2018 / 08
Kilométrage	118 153 km

Numéro de châssis
WDF44760313489757

Condition technique

Remarques
L2 Lang Airco 136PK Camera Navigatie 1e (A15)

Prix € 18400

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Poids net	1 956 kg
Poids nominal brut	2 800 kg
Crochet d'attelage	√
Empattement	320 cm
Type de suspension	ressort hélicoïdal

Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	√
Air conditionné	√
Nombre d'airbags	2
Aide au stationnement	Aucun
Vitre teintée	√
Vitres electriques	√
Rétoviseurs électriques	√
Cloison intermédiaire	√
Système GPS	√
Couleur	Blanc
Guide d'entretien	√
Caméra de recul	√

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	100 Kw (136 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	√
ABS	√
ASR	√

Carroserie

Modèle construction	rallongé
Longueur de la caisse	250 cm
Largeur de la caisse	168 cm
Hauteur de la caisse	135 cm
Hauteur du plancher de chargement	59 cm
Galerie	Aucun
Fermeture arrière	Porte double

Chaises

Places assises	3
Revêtement de siège	en tissu

Remarques

Remarques	L2 Lang Airco 136PK Camera Navigatie 1e Eigenaar!

Pneus/roues

Roue de secours	√

Coordonnées

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente

Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage	●●●●○
Électrique	●●●●○

Cabine

Interne	●●●●○
Extérieures	●●●○○
Colonne de direction	●●●●○
Suspension	●●●●○
Châssis	●●●●○
Freins	●●●●○

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur	●●●●○
Système de refroidissement	●●●●○
Système de carburant	●●●●○
Système d'échappement	●●●●○
Système de graissage	●●●●○
Boîte de vitesses	●●●●○
Embrayage	●●●●○
Transmisson	●●●●○

Carroserie

État interne	●●●○○
Etat extérieur	●●●○○

Pneus/roues

Pneus	●●●●○

Pneus / essieux

1

Mesure des pneus:205/65R16,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques

2

Mesure des pneus:205/65R16,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques

Coordonnées

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

●●●●●	Très bon état
●●●●○	Bon état
●●●○○	Raisonnable de l'État
●●○○○	Etat modérée
●○○○○	Ne répond pas aux exigences