

## OPEL VIVARO 1.6 CDTI 125 L1H1



Numéro de référence 306973  
Genre Camionnette  
Spécification Camionnette fermée  
Année 2016 / 04  
Kilométrage 133 663 km

**Numéro de châssis**  
W0L2F7113GV637409

Condition technique

**Remarques**  
L1H1, airco, navi, inrichting, pdc  
( A15 )



**Prix €9900**

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux 2  
Configuration 4x2  
Type de plancher 1 264 kg  
Poids net 1 636 kg  
Poids nominal brut 2 900 kg  
Capacité de remorquage non freiné 750 kg  
Capacité de remorquage freinée, Axe médian 2 000 kg  
Empattement 310 cm  
Type de suspension ressort hélicoïdal

### Cabine

Type de cabine Cabine simple  
Tempomat  
Air conditionné  
Nombre d'airbags 1  
Aide au stationnement Avant et arrière  
Vitre teintée  
Vitres électriques  
Rétroviseurs électriques  
Cloison intermédiaire  
Système GPS  
Couleur Gris  
Métallique  
Guide d'entretien  
Caméra de recul

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 88 Kw (120 Hp)  
Type de carburant Gas-oil  
Norme Euro 5  
Type de distribution Chaîne de transmission  
Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle  
Vitesses 6  
Direction assistée  
ABS  
ASR

### Carrosserie

Longueur de la caisse 220 cm  
Largeur de la caisse 166 cm  
Hauteur de la caisse 107 cm  
Hauteur du plancher de chargement 56 cm  
Marchepied arrière  
Galerie Aucun  
Fermeture arrière Hayon élévateur  
Équipement d'atelier

### Chaises

Places assises 2  
Revêtement de siège en tissu

### Remarques

Remarques L1H1, airco, navi, inrichting, pdc

### Pneus/roues

Roue de secours

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage

Électrique

### Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

### Carrosserie

État interne

État extérieur

### Pneus/roues

Pneus

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 205/65R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques



Mesure des pneus: 205/65R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état  
 Bon état  
 Raisonnable de l'État  
 Etat modérée  
 Ne répond pas aux exigences