

IVECO DAILY 35S12 L2H2 Airco Facelift!



Numéro de référence 307103
Genre Camionnette
Spécification Camionnette fermée
Année 2021 / 11
Kilométrage 103 646 km

Numéro de châssis
ZCFC3358305431139

Condition technique

Remarques
L2H2 Airco 116PK Euro6 1e Eigenaar!
(A15)

Prix €21450

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

| | |
|--|----------|
| Nombre d'essieux | 2 |
| Configuration | 4x2 |
| Type de plancher | 1 316 kg |
| Poids net | 2 184 kg |
| Poids nominal brut | 3 500 kg |
| Capacité de remorquage non freiné | 750 kg |
| Capacité de remorquage freinée, Axe médian | 3 500 kg |
| Empattement | 352 cm |
| Type de suspension | à lames |

Cabine

| | |
|--------------------------|---------------|
| Type de cabine | Cabine simple |
| Tempomat | |
| Air conditionné | |
| Nombre d'airbags | 1 |
| Aide au stationnement | l'arrière |
| Vitres électriques | |
| Rétroviseurs électriques | |
| Cloison intermédiaire | |
| Couleur | Blanc |
| Guide d'entretien | |
| Miroirs chauffants | |
| Caméra de recul | |

Ligne d'entraînement

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Puissance du moteur | 85 Kw (116 Hp) |
| Type de carburant | Gas-oil |
| Norme Euro | 6 |
| Type de distribution | Courroie de transmission |
| Genre de boîte de vitesses | Boîte manuelle |
| Vitesses | 6 |
| Direction assistée | |
| ABS | |
| ASR | |

Carroserie

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Modèle construction | rallongé et surélevé |
| Longueur de la caisse | 352 cm |
| Largeur de la caisse | 181 cm |
| Hauteur de la caisse | 205 cm |
| Hauteur du plancher de chargement | 68 cm |
| Hauteur de passage | 178 cm |
| Marchepied arrière | |
| Galerie | Aucun |
| Fermeture arrière | Porte double |

Chaises

| | |
|---------------------|----------|
| Places assises | 3 |
| Revêtement de siège | en tissu |

Remarques

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| Remarques | L2H2 Airco 116PK Euro6 1e Eigenaar! |
|-----------|-------------------------------------|

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage ●●●●●●●●

Électrique ●●●●●●●●

Cabine

Interne ●●●●●●●●

Extérieures ●●●●●●●●

Colonne de direction ●●●●●●●●

Suspension ●●●●●●●●

Châssis ●●●●●●●●

Freins ●●●●●●●●

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur ●●●●●●●●

Système de refroidissement ●●●●●●●●

Système de carburant ●●●●●●●●

Système d'échappement ●●●●●●●●

Système de graissage ●●●●●●●●

Boîte de vitesses ●●●●●●●●

Embrayage ●●●●●●●●

Transmission ●●●●●●●●

Carrosserie

État interne ●●●●●●●●

État extérieur ●●●●●●●●

Pneus/roues

Pneus ●●●●●●●●

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 225/65R16,0 à lames
Freins à disques



Mesure des pneus: 225/65R16,0 à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- Etat modérée
- Ne répond pas aux exigences